
Stoumont


AYWAILLE
Harzé
Hoyoux
STOUMONT
LORCE
STOUMONT
LA GLEIZE
Le Gleiz
Chanxhon
RAHIER
Wanne
Chevron
CHEVRON
TROIS-PONTS
Basse-Bodeux
Haute Bodeux
Libreûle
Bois du Grand Mont
St-Jacques
Wanne

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine d'Oufny

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Oufny

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Loge aux murs de pierres maçonnées, toit formé de deux dalles de schiste (une grande, et une petite, 5cm d'épaisseur), fermée par une grille de fer. Le bac est constitué de dalles de schiste. L'espace devant est pavé de dalles de schiste. A côté de la loge, deux bacs : 1er bac en schiste, espace devant pavé, surmonté d'un mur en pierres maçonnées et couvert d'un parement de dalles de schiste. 2ème pierre calcaire, espace devant en terre. L'espace devant, entre les deux bacs, présente une rigole qui mène à une autre rigole conduisant l'eau d'écoulement vers le bas du terrain (prés) Restaurée lors de l'année des fontaines en 1990

Dimension(s) : 1er bac en schiste : 48 x 470cm 2ème bac en pierre : 50 x 200 cm

Matériau(x) : Pierre calcaire schiste, métal pour la grille

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : Installée dans un chemin en cul de sac, un peu à l'écart du hameau d'Oufny, entourée de prés et d'arbres

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Les murs de la loge - sous le toit, en façade présentent un descellement

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


néant

Photos - Iconographies




















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0249-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Bierleux-Bas)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bierleux-Bas

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Abreuvoir en béton placé le long de la route et alimenté par un tuyau en PVC.

Dimension(s) : Bac : 80 cm sur 360 cm.

Matériau(x) : Béton / ciment

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie en face du pignon de la maison n°1.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : L'abreuvoir est fissuré en plusieurs endroits. L'eau qui est amenée par deux tuyaux en PVC est de provenance inconnu (égout de la maison ?).

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0154-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Les Forges)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Les Forges

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette fontaine se compose d'un bac en béton dans lequel s'écoule de l'eau amenée par un tuyau fixé à l'extrémité droite. L'eau est ensuite évacuée par un trou percé dans le bac (inférieur gauche) vers une grille d'égout.

Dimension(s) : 260 cm x 60 cm x 65 cm

Matériau(x) : Métal - béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Fontaine située à l'entrée du village près du ruisseau et des numéros 77 et 80.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Fonctionnelle.

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0151-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix de saint Antoine

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : La croix, ainsi que la niche placée à sa droite, sont posées sur un socle à angles biseautés. L'ensemble de la construction - de facture récente- est fabriqué en pierre "bleue". Les marques de taille sont bien visibles. La croix est également conçue avec des angles biseautés. La niche est composée d'un bloc de pierre surmonté d'un couvre-chef plat. L'ensemble est ceinturé de trois côtés par une petite barre métallique fixée à des montants en pierre aux sommets pyramidaux. Ils présentent une rainure sous la barre. Les montants mesurent un vingtaine de centimètres de haut.

Dimension(s) : Dimension de la croix : 102 cm x 56 cm x 16 cm.

Matériau(x) : Pierre bleue, métal.

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Croix située à un carrefour à l'extérieur d'une agglomération, entre Chevron et Bierleux. La croix est entourée d'une petite barrière.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

La croix a été érigée à la place d'une croix en bois dans le montant de laquelle était creusée une niche contenant une statuette de saint Antoine de Padoue. Le hêtre remarquable devant lequel l'ensemble est installé a été détruit par la tempête de juin 2014. Il ne subsiste que des vestiges de cet arbre qui a été coupé à 1m80.

Remarques

Les deux photos de l'inventaire de 2011 (CH-CH04a et b) dateraient de 2003 selon la date de prise de vue.

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0240-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (chapelle St-Gilles de Chauveheid)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chauveheid

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Des ancres en forme de S se situent sur la partie supérieure de la façade en moellons de la chapelle. Chacune des ancres présente un S disposé horizontalement.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les murs nord et sud de la chapelle isolée dans une étendue verte dans le hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0147-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Chevron place du monument)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : La potale comprend une niche disposée sur un piquet de bois. Cette niche, de forme rectangulaire, est refermée à son extrémité supérieure par deux pans de bois. Un plexiglas est disposé devant la niche afin de protéger la statuette. La statuette représente la Vierge tenant dans ses bras le Christ. La niche est récente.

Dimension(s) : Potale : 48 cm x 58 cm x 25 cm

Matériau(x) : Bois - verre - biscuit de porcelaine ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Potale intégrée dans une haie ceinturant la place de Chevron où se trouve le monument aux morts.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture a en partie disparue et le bois est exposé aux dégradations extérieures.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0197-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Chevron

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument en pierres maçonnées composé d'un pilier central supportant la plaque commémorative et d'un muret. Le pilier est surmonté d'un chapiteau surmonté d'une pomme de pin et d'une croix latine.

Dimension(s) : 3m80 de haut sur 7 m large

Matériau(x) : Pierre calcaire / pierre "bleue" - schiste - grès du Condroz

Inscription(s) - datation : CHEVRON à ses GLORIEUX MORTS 1914-1918 COMBATTANTS Joseph CLOSE Joseph LESPAGNARD 1940-1945 COMBATTANTS Jules BEAUFAYS Marcel PONDANT PRISONNIERS POLITIQUES Joseph BADEUR Jules POTELLE Constant PERILLEUX Prosper POTELLE FAITS de GUERRE Epse Jules BEAUVOIS Paul GILLES Paul BEAUVOIS Julien LAMSOUL Godefroid CHAUVIER Jean MINGUET Jules FORET René VERDIN Joseph GILLES

Contexte urbanistique et abords : Monument situé dans un espace vert au centre de Chevron.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies














Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0194-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix récente (assemblage avec boulons et écrous). Christ en métal endommagé : manque un bras, l'autre est cassé, il n'y a plus de pieds

Dimension(s) : 106 x 171 cm

Matériau(x) : Bois (chêne ?)

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : Milieu forestier en bordure de chemin, sur la crête

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen


Dégradations constatées : Christ : un bras manquant, un bras cassé, pieds manquants

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Néant

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0248-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Chauveheid)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.3 Les pompes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chauveheid

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine composée d'une pompe à bras en fonte peinte en vert fixée à une planche de bois elle-même fixée à un pilastre en pierres locales maçonnées et recouvertes d'une dalle de schiste. La pompe alimente un bac en pierre dont le trop-plein s'écoule dans un abreuvoir placé perpendiculairement. Celui-ci est formé de plaques de schiste (?) assemblées par des éléments en fer sur l'avant et de bordures en béton. L'ensemble forme un espace carré dont la surface est pavée. Une chambre de visite, en pierres, est installée derrière la pilastre de la pompe.

Dimension(s) : Mesure globale : 620 cm x 500 cm Pilier : 200 cm x 40 cm x 40 cm Bac : 200 cm x 40 cm x 40 cm

Matériau(x) : Pierre - bois - métal

Inscription(s) - datation : Présence du chiffre "9" et des initiales "RC", sans doute le logo du fabricant.

Contexte urbanistique et abords : Fontaine en bord de route dans un espace vert entre les numéros 95 et 100.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Non fonctionnelle.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies
























Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0149-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (chapelle St-Gilles de Chauveheid)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chauveheid

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette girouette présente une forme de croix couronnée par un coq et une croix. Sur chacune des quatre branches, un même décor est présent. Il s'agit d'un élément métallique recourbé. Des fleurs de lys sont également visibles au centre de la croix.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le toit de la tour de la chapelle.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0146-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument du 291st Combat Engineer (Neufmoulin)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Neufmoulin

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Le monument se compose d'une plaque métallique fixée sur une pierre équarrie. L'ensemble s'inscrit dans un parterre floral. Une zone est délimitée par des piquets en bois pour interdire l'espace aux véhicules.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Grès schisteux ? - métal (bronze ?)

Inscription(s) - datation : 291st COMBAT ENGINEER ICI, LE 18 DEC. 1944, UNE POIGNEE DE COMBATTANTS U.S. DU 291e BATAILLON DU 1111e GROUPE DE GENIE DE COMBAT S'OPPOSERENT VICTORIEUSEMENT A LA PROGRESSION DE L'AVANT-GARDE BLINDEE DE LA 1ere SS PANZER DIV.

Contexte urbanistique et abords : Monument situé en bordure d'un grand axe routier à l'extérieur

d'une agglomération.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0233-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Chevron

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.7 Les sources

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : La fontaine de Chevron se compose d'un bâtiment carré dans lequel jaillit l'eau de la source. Cet édifice est construit en pierres locales et est surmonté d'un toit composé de deux dalles de schiste. L'accès à l'eau est fermé par une grille. Une "pavée" en dalles de schiste est aménagée devant la structure. Elle est bordée par deux bacs abreuvoirs mis l'un à la suite de l'autre.

Dimension(s) : Structure maçonnée : 1m95 x 1m70 x 2m05 Longueur des abreuvoirs : 5 mètres

Matériau(x) : Grès du Condroz - schiste - béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Source située dans un espace vert en contrebas du village près du château et de l'église de Chevron.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Selon le recensement de 2011 : restaurée lors de l'année des fontaines (1990) avec un budget de la Région wallonne.

Remarques

/

Photos - Iconographies
















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0220-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix Nivert

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Neuville

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix en chêne teinté, sans christ, trois boulons à l'arrière. Placée à la croisée de chemins dans le bois sur les hauteurs du hameau de Neuville à Chevron. Une plaque métallique à l'arrière mentionne que cette nouvelle croix a été posée le 27/12/1996 par J. (Jean) Rahier, garde AGPR

Dimension(s) : 108 x 211 cm

Matériau(x) : Chêne

Inscription(s) - datation : Nouvelle croix posée le 27/12/1996 par J. Rahier, garde AGPR

Contexte urbanistique et abords : Milieu forestier, à la croisée de deux chemins, sur la crête du village de Chevron

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Cette croix a été remplacée à plusieurs reprises. D'anciennes cartes postales du début du XXème siècle la représente avec un auvent, d'autres sans.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0247-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix 1606 (Les Forges)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Les Forges

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette croix en pierre calcaire est encastrée dans le mur en pierres sèches. La moitié de son montant inférieur est maintenu au mur grâce à du béton. La pierre est fortement abîmée. La surface a perdu toute sa polychromie et la pierre est recouverte de lichens ou de mousse. Les inscriptions sont presque devenues totalement illisibles.

Dimension(s) : 53 cm x 109 cm x 12 cm

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : Les inscriptions sont difficilement lisibles. "ICY FVT OCCY HELMAN LE

FILS BIETME HELMAN – COTRAY AN 1600 6 DE JUIN"

Contexte urbanistique et abords : Croix intégrée dans un mur de soutènement d'un talus à côté de la chapelle de la Vierge aux sept douleurs.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : La surface a perdu toute sa polychromie et la pierre est recouverte de lichens ou de mousse. Les inscriptions sont devenues presque illisibles.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

La tradition rapporte que ce Helman fut tué à cet endroit au cours d'une partie de quilles par un coup de boulet à la tête. (Walthère JAMAR, Chevron dans la passé, Liège, 1938, p. 119-120)

Remarques

Négatif monochrome M221262) de l'IRPA, daté de 1975 (anonyme). La croix fait l'objet d'une notice sous le numéro 10106105. Permalink : http://balat.kikirpa.be/object/10106105

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0152-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (sortie d'Habiémont)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.7 Les sources

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Habiémont

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine abritée dans une loge aux murs de pierres maçonnées fermée par une grille de fer, toit formé de trois dalles de schiste. Un petit espace devant la loge est pavé de dalles de schiste. Un bac est placé en contrebas, face à l'entrée de la fontaine. Il est relié à cette dernière par un tuyau en PVC. Un lierre recouvre une partie de l'édifice. Sur le côté du site, un long abreuvoir en béton (armature métallique visible à certains endroits) est accolé à un mur de soutènement en pierres sèches.

Dimension(s) : Grand abreuvoir : 11m50 de longueur sur 1m de largeur.

Matériau(x) : Schiste - grès du Condroz - métal - béton - pierre bleue

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Fontaine située en périphérie du hameau, sur un axe d'accès à l'agglomération.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La fontaine ainsi que l'abreuvoir sont en partie recouverts par la végétation. Un nettoyage des abords serait également nécessaire.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Cette fontaine a été restaurée pendant l'année des fontaines (1992).

Remarques

Les photos CH-HB01a et b, provenant du recensement de 2011, semblent dater de 2010 selon les informations reprises dans le fichier.

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0232-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix d'occis Neuville

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Neuville

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix d'occis en pierre calcaire

Dimension(s) : -

Matériau(x) : -

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : -

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0261-01 | Date du repérage : 22-02-2021

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument en hommage à J. Henoumont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce monument est dédié à Joseph Henoumont. Il se compose d'une plaque en métal accroché à un grand bloc de pierre (quartzite ?) équarri.

Dimension(s) : Dimensions approximatives de la pierre : 1m60 x 70 cm.

Matériau(x) : Bronze - quartzite ?

Inscription(s) - datation : A Joseph Henoumont qui éveilla Chevron au Tourisme 1902 -1967

Contexte urbanistique et abords : Monument intégré dans un aménagement végétal en bord de

voirie près de la place de Chevron.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Selon le recensement de 2011 : Inauguration par le Syndicat d'Initiative de Chevron le 27 avril 1968.

Remarques

/

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0198-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts d'Oufny

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Oufny

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Stèle en marbre noir bouchardé et poli pour les inscriptions. Elle est surmontée d'une croix sculptée avec la même technique ornée de motifs végétaux (branches de chêne). Le tout est inscrit dans un monument en pierres taillées de façon très régulière, construction recouverte par des pierres blanches bruts évoquant un édicule naturel (pierre de rocaille). Le monument s'inscrit dans un aménagement paysager. le marbre de la croix est fendu en divers endroits.

Dimension(s) : Hauteur : 2 m ; largeur : 2m50.

Matériau(x) : Grès schisteux - petit granit ? - marbre noir de Golzinne - moellons blancs de

matière indéterminée

Inscription(s) - datation : OUFNY HABIEMONT 1940 LA PLATTE 1945 A LEURS HEROS POTELLE Jules fusillé à Liège le 9.5.1944 LAMSOUL Julien fusillé à Fosse le 9.9.1944 BEDEUR Joseph mort en captivité à Hartzangen (All) le 1.2.1945 PERILLEUX Constant mort en captivité à à Elrich (All) le 23.2.1945

Contexte urbanistique et abords : Monument situé dans un aménagement paysager en périphérie du village, à un carrefour.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies


















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0192-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Chapelle St-Roch d'Oufny

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Oufny

Adresse actuelle : A côté d'Oufny 54

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Décor du faîte du toit de la chapelle composé d'une croix ancrée ornée d'éléments métalliques dont certains en forme de coeur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Croix en fer placée sur le faîtage de la chapelle en périphérie du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0193-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Bierleux-Bas 1)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bierleux-Bas

Adresse actuelle : Bierleux-Bas 1

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Christ en croix dont la croix en bois est constituée de plusieurs éléments : deux traverses et un montant moulurés.Les extrémité sont ornées d'un motif trilobé. La croix est entourée de lierre. Elle est traitée avec un produit foncé. Le Christ est disposé à l'intersection entre les traverses et le montant. Il est peint en blanc. Cette peinture présente quelques lacunes. Le Christ est assez abîmé. Il est difficile de percevoir s'il possède une couronne d'épines.

Dimension(s) : 1.30 m. sur +/- 2.20 m.

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : ?

Contexte urbanistique et abords : Sur le pignon SE de l'habitation n°1.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : La croix est presque entièrement recouverte de lierre. Elle est presque devenue invisible. Seul le Christ est encore visible ainsi que le négatif de la croix dans les feuilles. Ce monument nécessite une intervention urgente.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques


Le 01/09/2020, lors de notre passage, nous avons constaté que la croix avait été dégagée. Nous l'avons donc à nouveau photographiée et mesurée.

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0155-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chauveheid 100)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chauveheid

Adresse actuelle : Chauveheid 100

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ces ancres sont disposées sur l'arc en anse de panier d'une baie. Ceux-ci représentent plusieurs numéros : il s'agit du 1, 8, 5 et 6. Ces ancres forment donc le millésime 1856.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1856

Contexte urbanistique et abords : Sur l'arc de la porte cochère de la façade principale NE à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0148-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Four à pain (Chauveheid 33)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 13. Outils anciens

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 13.6 Les fours

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chauveheid

Adresse actuelle : Chauveheid 30

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Four construit en matériaux locaux. Les murs sont constitués de moellons de pierre tandis que les chaînages d'angles et le pourtour des ouvertures est en briques grises. Le toit est en "cherbins". La cheminée est placée au milieu du toit.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Schiste - bois - pierres calcaires - briques

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans le jardin d'une propriété privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Nous n'avons pas pu observer ce four de près puisqu'il est situé dans une propriété privée.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0150-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (à côté de Chauveheid 57)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chauveheid

Adresse actuelle : Chauveheid 57

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent triangulaire. La croix en bois est peinte en blanc. Le christ, en métal.

Dimension(s) : Croix : 88 cm x 105 cm

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie sur le bas-côté.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le versant droit de la bâtière est abîmé.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La croix semble avoir été restaurée récemment.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0145-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chevron 110)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 112

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ancres en forme de croix ancrées dont les extrémités des quatre branches sont divisées en deux et recourbées vers l'extérieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer forgé)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Ancres en façade nord-ouest à rue de l'habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0238-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chevron 128)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 128

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancres en fer placées sur l'arc d'une porte cochère. Elles forment le millésime 1872. Elles sont peintes en blanc.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1872

Contexte urbanistique et abords : Sur l'arc de la porte cochère située sur la façade à rue nord-ouest.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0239-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (ancienne gendarmerie)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 25

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La façade présente six ancres identiques. Pour chacune, une bague centrale enserre des traverses verticales se terminant par une flèche à chaque extrémité, deux éléments métalliques recourbés et pour la partie supérieure, deux volutes.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Ancres situées sur la façade sud-est à rue de l'ancienne gendarmerie nationale de Chevron.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0196-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Chevron (ancienne administration communale)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 47

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Plaque commémorative de la guerre 14-18 en pierre calcaire placée entre les deux portes de la façade principale de l'ancienne maison communale de Chevron. Elle se compose d'une plaque rectangulaire portant les inscriptions gravées et peintes, et est surmontée d'un fronton semi-circulaire portant une tête de lion posée sur des rameaux (chêne et olivier) et entouré d'un liseré ciselé.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre bleue

Inscription(s) - datation : 1914 1918 MORTS POUR LA PATRIE CLOSE Joseph LESPAGNARD Joseph SURVIVANTS BEAUVOIX Antoine BEAUVOIX Émile BOULIGNY Julien BONMARIAGE Léon BEAUFAYS Joseph CORNET Ernest CLOSE Ygnace CLOSE Arsène GENON Antoine GILLES Marcel GRIDELET Jules HUBERTY Adolphe JAMOYE Emile LENOIR Joseph LATOUR Achille LEROUX Fernand LAMBOTTE Arthur LEBOUTTE Camille MINGUET François MASSON Antoine NEUVILLE Firmin POTELLE Fréderic PONDANT Emile RÉSIMONT Jules SIMON Théophile TROMME Adelin VER

Contexte urbanistique et abords : Stèle placée entre les deux anciennes portes d'accès de l'ancienne maison communale de Chevron, sur la façade principale à rue nord-ouest.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Ce monument a été restauré comme en atteste la plaque placée en dessous qu'on retrouve sur d'autres éléments du petit patrimoine de la commune.

Remarques

[texte précédent ci-dessus] CONDAMNÉS POLITIQUE RÉSIMONT Albert SABADINI François La Commune de CHEVRON reconnaissante.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0236-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chevron 50)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 50

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancres en fer placées sur le linteau en bois d'une porte cochère. Elles forment le millésime 1827. Elles sont peintes en blanc.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1827

Contexte urbanistique et abords : Sur le linteau d'une porte cochère de la façade à rue nord-est.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0237-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chevron 70)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 70

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les ancres sont disposées sur un arc en anse de panier de la porte cochère. Ils correspondent à plusieurs chiffres : 1, 8, 8 et 9. Ces ancres forment donc le millésime 1889.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1889

Contexte urbanistique et abords : Sur l'arc de la porte cochère de la façade nord-est d'une habitation à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0204-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (église de Chevron)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 74

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ces ancres sont situées sur la tour de l'église. Il s'agit de plate-bande.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades de la tour de l'église.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0201-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Porte de l'église de Chevron

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.3 Les pièces ouvragées de sécurité

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 74

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Grand portail en bois décoré de fausses charnières apparentes de style néo-gothique.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la porte principale de l'église de Chevron, sur la façade est

de la tour.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0203-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (église de Chevron)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 74

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La girouette est composée d'une croix latine décorée de volutes et dont les extrémités se divisent brièvement. La croix est surmontée d'un coq sur un globe.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le faîte de la flèche de l'église de Chevron.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0200-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grille du cimetière de Chevron

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 74

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Grande grille délimitant un côté du cimetière de l'église de Chevron. Elle est composée de barreaux ornés de pointes de flèches. Les battants de la grille sont décorés d'une croix latine à leur intersection.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Grille délimitant le cimetière près de l'église de Chevron.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : L'état de la grille est assez bon bien qu'il y ait quelques traces de dégradation, notamment la serrure de l'ouverture de la grille.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

/

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0202-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Chevron 76)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 76

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Christ en croix (moulé ?). La croix est représentée avec des montants de bois non équarris. Un parchemin portant une inscription (INRI, peu lisible) surmonte la tête du Christ.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Christ moulé ?

Inscription(s) - datation : INRI (peu lisible)

Contexte urbanistique et abords : Croix présente au-dessus du portail d'entrée du mur de la

propriété donnant sur la voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non


Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0224-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouettes (Chevron 76)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 76

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux girouettes identiques placées sur les faîtes des toits des bâtiments Est du château. Elles sont composées de 2 paires de quatre volutes superposées. Elles se regardent en miroir. Les initiales sont découpées dans la girouette en forme de fanion. Le tout est couronné par une fleur stylisée. L'une porte les initiales VJ, l'autre WR

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : W.R. V.J.

Contexte urbanistique et abords : Girouettes situées sur les faîtes des deux bâtiments dont le pignon donne sur la voirie à l'est.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0223-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grille + chasse-roues (Chevron 76)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 76

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Grilles complexes placées entre deux pilastres en pierre calcaire. Deux dormants, fixés aux pilastres, soutiennent les deux vantaux de l'ouverture. Ceux-ci sont décorés de spirales et de volutes et, au centre, d'un médaillon en ellipse qui contient les initiales ("WR" pour celui de droite et "JV" pour celui de gauche). Le sommet des barreaux est surmonté de pointes de lance peintes en doré tandis que les gonds sont surmontés de pommes de pin. Du côté extérieur des pilastres, la grille se prolonge, à droite, jusqu'au mur de la tour et, à gauche, sur une portion de moins de deux mètres. Ces sections sont fixées sur un muret. Des chasse-roues en forme d'obélisque sont présents devant la grille.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : WR JV

Contexte urbanistique et abords : Grille située dans le prolongement de la tourelle d'angle Est du château.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0225-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chevron 81)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 81

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux types d'ancres sont visibles sur la façade principale de cette habitation : des ancres en S posées sous la toiture et sur l'extrémité droite. Les extrémités sont recourbées vers l'intérieur (le centre du S). Il y a aussi des ancres en croix, disposées aux extrémités supérieures du linteau de la baie gauche, composées de deux plates-bandes métalliques superposées.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Ancres situées sur la façade principale sud-ouest en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


-


Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0226-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chevron 82)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 82

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les ancres sur la façade à rue ont des formes de crochets placé symétriquement par rapport à une barre médiane. Sur la façade opposée, les ancres se limitent à des plates bandes.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades de l'habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0222-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Chevron 91)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 91

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ces ancres sont disposées sur l'arc en anse de panier de la porte cochère. Elles forment le millésime 1895.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1895

Contexte urbanistique et abords : Millésime en façade principale du bâtiment, sur l'arc de la porte cochère. La façade est située du côté ouest et est en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0227-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres et épis de faîtage (Chevron 99)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 99

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Sur la façade de la bâtisse, deux types de plates-bandes sont observables. Des plates-bandes dont l'extrémité supérieure se divise en deux. Chacune des extrémités (deux pour la partie supérieure et une pour l'inférieure) se terminent en spirale. L'extrémité supérieure du second type de plate-bande est tréflée tandis que l'extrémité inférieure est recourbée. Deux ancres en forme de S sont placées au-dessus du portail d'entrée. Les épis de faîtage sont disposés sur la toiture des lucarnes. Ils se composent d'un poinçon de base circulaire ainsi que d'un épi de forme conique.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer - zinc)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les faîtes du toit de l'habitation dans le village ainsi que sur les façades.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0221-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (cercle St-Paul)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Devant Chevron 37

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce Christ en croix est composé d'une croix et d'un Christ en bois. La croix est constituée d'une traverse et de deux montants. Les extrémités de la traverse et du montant supérieur présentent un décor trilobé. La croix est également insérée dans un socle en moellons. Sur le montant supérieur, un monogramme est inscrit sur une plaque en bois (INRI). Le Christ est maintenu à trois endroits de la croix : les extrémités de la traverse et l'extrémité inférieure du deuxième montant. Le Christ est représenté avec un corps et un visage schématisé.

Dimension(s) : Croix : 1m55 x 2m55 Base du socle : 1m10 x 1m50 large

Matériau(x) : Bois - calcaire de Meuse dit de Longpré - grès schisteux ou grès du Condroz

Inscription(s) - datation : INRI

Contexte urbanistique et abords : Croix située en bordure d'une place triangulaire, devant le cercle St-Paul.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture protégeant le bois est en grande partie manquante. Celui-ci se dégrade et une intervention est nécessaire.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

La croix et le christ ont été remplacés en 2003 et réalisés par un artisan : Georges Antoine résidant à Roanne-Coo, Stoumont.

Remarques

/

Photos - Iconographies
















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0195-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (devant Habiémont 38)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Habiémont

Adresse actuelle : Devant Habiémont 38

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Borne-potale composée d'un premier volume parallélépipédique en pierres maçonnées surmonté d'un deuxième plus étroit de moitié lui-même surmonté d'une niche. Celle-ci est couverte d'une voûte triangulaire. La niche est fermée par une grille en métal. Elle renferme une statuette de la Vierge à l'Enfant, assise, accompagnée d'un mouton. La polychromie a presque entièrement disparu (cfr ancienne photo). Des pierres plates recouvrent les faces supérieures des murs. Le monument est placé sur un socle en schiste. Un aménagement floral récent est présent.

Dimension(s) : 80 cm x 1m30 x 1m80

Matériau(x) : Pierre (grès - pierre bleue ?) - Schiste -métal - biscuit de porcelaine.

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Potale située dans le centre du hameau, en bord de voirie, devant une propriété privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La statue a presque perdu l'entièreté de sa polychromie.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La photo CH-HB03 date de 2006 selon les informations reprises dans le fichier.

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0231-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Habiémont 5)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Habiémont

Adresse actuelle : Devant Habiémont 5

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ce Christ en croix est fixé entre les deux troncs d'un hêtre remarquable et est composé d'une croix en bois et d'un Christ en métal. La croix est constituée de plusieurs éléments : une traverse et deux montants. Le Christ a la tête légèrement tournée vers la gauche et regarde vers le ciel. Il possède une couronne d'épines et est vêtu d'un périzonium. Il est maintenu à trois endroits à la croix au niveau l'intersection entre la traverse et les montants : le premier est situé sur l'extrémité gauche de la traverse, le deuxième sur l'extrémité droite de la traverse et le dernier sur l'extrémité inférieure du montant inférieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : INRI JNRJ

Contexte urbanistique et abords : Croix implantée entre deux ramifications d'un hêtre remarquable en bord de voirie, devant l'habitation n°5.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Quelques traces de dégradation mineure sur la croix et la statuette.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La croix semble se trouver dans la propriété privée du numéro 5. La photo monochrome date de 1950 d'après le recensement de 2011.

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0229-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Habiémont 19)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Habiémont

Adresse actuelle : Habiémont 19

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ces ancres sont disposées sur l'arc en anse de panier de la porte cochère. Elles forment le millésime 1894.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1894

Contexte urbanistique et abords : Sur l'arc de la porte cochère de la façade sud-ouet à rue, en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-



Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0230-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Les Forges 69)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Les Forges

Adresse actuelle : Les Forges 69

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les ancres sont disposées sur un arc en anse de panier. Ils correspondent à plusieurs chiffres : 1, 8, 7 et 1. Ces ancres forment donc le millésime 1871. Chaque ancre est peinte en blanc (peinture abîmée).

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1871

Contexte urbanistique et abords : Sur l'arc de la porte cochère en façade SE d'une habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Peinture blanche vétuste.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0153-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Neucy 18)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Neucy

Adresse actuelle : Neucy 18

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Niche aménagée dans la façade d'une habitation. Le pourtour est composé de briques peintes en blanc. Le sommet et formé de deux briques placées debout et s'appuyant l'une contre l'autre. La niche abrite une statuette de la Vierge.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Briques peintes - biscuit de porcelaine

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Potale en façade d'une maison située en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0234-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Neucy 21)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Neucy

Adresse actuelle : Neucy 21

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Niche triangulaire aménagée dans la façade d'une habitation. Elle abrite une statue de la Vierge. La niche est formée par de fines plaques de schiste local.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Schiste - biscuit de porcelaine

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade à rue Est de l'habitation dans le centre du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Selon le témoignage de l'habitant, cette potale n'est pas d'origine. C'est lui qui l'aurais aménagée lors de la restauration de la maison.

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0235-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Picheux-bas

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Picheux-Bas

Adresse actuelle : Picheux-Bas

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Loge aux murs de pierres maçonnées, toit formé de deux plaques de schiste (2,5cm d'épaisseur), fermée par une grille de fer. Le bac est fait de dalles de schiste. L'espace devant est pavé de dalles de schiste. A côté de la loge, un bac en béton, l'espace devant est pavé de schiste. Un tuyau de PVC venant de la fontaine. Restaurée lors de l'année des fontaines en 1990

Dimension(s) : 268 x 64 cm

Matériau(x) : Schiste et béton

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : En bordure de la route montant au hameau de Picheux-Haut, isolée dans la campagne.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

néant

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0252-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Picheux-Haut

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Chevron

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Picheux-Haut

Adresse actuelle : Route de l'Amblève

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Loge aux murs de pierres maçonnées, toit formé de deux plaques de schiste (une grande, et une petite), fermée par une grille de fer. Le bac est fait de trois compartiments en dalles de schiste surmontés d'un mur en pierres maçonnées et couvert d'un parement en béton. L'espace devant est pavé de dalles de schiste. Pompe en fonte recouvert de peinture verte. Le réservoir est cassé, le "bec" est rectangulaire. Une estampille ou tache de rouille ? Restaurée lors de l'année des fontaines en 1990

Dimension(s) : -

Matériau(x) : schiste, métal

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : Installé à l'écart sur les hauteurs du hameau de Picheux-Haut, dans le bois, entouré d'épicéas et de feuillus

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Réservoir de la pompe cassé

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Aux abords immédiats des ruines de l'ancien château de Grimbiéville. Ruines recouvertes d'épicéas et invisibles actuellement

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0250-01 | Date du repérage : 21-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Calvaire (Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.2 Les calvaires

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce calvaire est composé d'un Christ en croix surmonté d'une statue de la Vierge Marie. Le Christ en croix n'est presque pas visible : en effet, il est recouvert de lierres et de mauvaises herbes. La croix en bois est composée d'une traverse et de deux montants sur lesquels est accroché le Christ. La statue de la Vierge est représentée les mains jointes avec la tête penchée légèrement vers le bas. Elle repose sur un socle. Elle est habillée avec une tunique tombant jusqu'à ses pieds.

Dimension(s) : largeur de la base : +/- 150 cm.

Matériau(x) : Bois, métal, calcaire (?)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : A l'entrée de Cheneux le long de la route principale, à côté du bunker. le calvaire prend appui sur le talus.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Le monument est en grande partie recouvert de végétation. Le socle est quasiment entièrement recouvert de mousse et la croix est dissimulée par une plante grimpante. Seule la statue de la Vierge, dont la peinture s'écaille, est encore bien visible.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0124-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix du fils du colonel de Bérinzenne

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bérinzenne

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix pignonnée, en pierre calcaire. Au croisement de l'ancien chemin de Creppe à Cour et de la Vêcquée, à l'altitude de 562 mètres, se trouve la croix Jacques de Berinsenne à proximité d'un hêtre remarquable.

Dimension(s) : 53 x 104 cm

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : ICY . AT/ ETE . MVRDRI . MONSIEVR/ IAQVE . DE . BERINSENNE/FILS . DV . Sr . COLLONEL/ LE . 23 . D'AOVST . 1696. P.D.P.S.A./

Contexte urbanistique et abords : Milieu forestier

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Les registres paroissiaux spadois nous apprennent que : l'an 1696, aoust 23 : fut tué sur nos fagnes le Sr Jacques de Berinsenne, fils du Sr Colonel Berinsenne. Il fut enterré dans l'église de Spa.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0246-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix de Sainte Catherine (Monceau)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monceau

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Au bord de la route vers Beauloup, croix massive en fonte du XVIIes. représentant ste Catherine entourée de nombreuses roues, rappelant peut-être qu'une bergère fut écrasée à cet endroit (http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/STOUMONT.pdf p20)

Dimension(s) : hauteur : 101 cm largeur : 72 cm

Matériau(x) : Métal (fonte)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur un talus en bord de voirie à la sortie du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : La croix est en partie recouverte de lichens.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

La croix semble avoir été déplacée au vu des images anciennes.

Remarques

Négatifs monochromes M235077, M235078, daté de 1974 (anonyme) et E000267 (Comhaire, s. d.) de l'IRPA (© KIK-IRPA, Bruxelles). Permalink : http://balat.kikirpa.be/object/10106366

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0118-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix de Wérimont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Wérimont

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix en bois composée de trois éléments (deux montants et une traverse) assemblés au moyen de chevilles. Elle est plantée directement dans le sol.

Dimension(s) : 75 cm x 145 cm

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : La croix est bordée d'arbres et un banc est installé à côté. Elle

se situe à la croisée de chemins en dehors du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Bon état à part la base de la croix qui est enfoncée dans la terre. Risque de pourrissement et de chute.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0074-01 | Date du repérage : 03-03-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Moulin du Ruy - Heilrimont)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Christ en croix dans structure maçonnée (récente avec un socle en béton) avec toit à bâtières en ardoises fermée par une petite grille. La croix est en bois et se compose de deux versants et d'un montant. Le christ (en métal coulé ?) porte un périzonium et une couronne d'épines. Il est cloué dans l'intersection montant/versants.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Ardoise - bois - métal - béton - pierre

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Au croisement entre Moulin du Ruy et Heilrimont, en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : oui

Historique / Anecdotes

-


Remarques

Récemment restaurée.

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0033-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (église de La Gleize)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Girouette sur le toit du clocher de l'église Notre-Dame de l'Assomption de La Gleize. Elle se compose d'une croix nimbée surmontée d'un coq doré, le tout couronné d'un épi paratonnerre.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la flèche de l'église située au centre du village. Le bâtiment est entouré d'un cimetière.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

"[...] Le dimanche 24 décembre [1944], des obus de gros calibre atteignent l'édifice et provoquent notamment l'effondrement du clocher."
Source : http://www.ovatourisme.be/fr/eglise-notre-dame-de-l-assomption-de-la-gleize

Bibliographie :
-COLSON V., GREGOIRE G, L'église de La Gleize, histoire et trésors d'une église du XIIe siècle.
-Répertoire des anciennes croix, 2000, Fabrique d'église de La Gleize.

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0062-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Borne-potale (sortie de Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Il s'agit d'une borne-potale : la niche, comprenant une Vierge, est de forme triangulaire. La Vierge, en porcelaine ? , est représentée les mains jointes avec la tête penchée légèrement vers le bas. Sa tunique, tombant jusqu'à ses pieds, est bicolore : blanche et bleue.

Dimension(s) : Face avant : 50 cm x 43 cm

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : N. D. de Lourdes

Contexte urbanistique et abords : Intégré dans un ensemble en bord de voirie à la sortie du village de Cheneux.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La potale a besoin d'être repeinte.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0126-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Bunker (Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.1 Les postes et tours de guet

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Le bunker est de forme parallélépipédique. Une ouverture rectangulaire est visible au centre et quatre autres ouvertures circulaires situées aux extrémités supérieure et inférieure. La végétation a envahi toute la structure du bunker. Ceci rend également l'accès difficile à l'entrée du bunker. L'intérieur est composé d'un repose-coude et de deux structures d'accrochage sur les murs droit et gauche.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Béton armé - acier

Inscription(s) - datation : Le bunker est légèrement caché par la végétation. Un grand nombre de lierres, mauvaises herbes (dont des orties, etc) rendent difficile l'accès à l'entrée du bunker. De l'extérieur, le bunker est de forme parallélépipédique avec un ouverture rectangulaire au centre et trois ouverture circulaire à l'extrémité supérieure. L'intérieur comprend l'installation d'un

repose coude et deux support sur les extrémités gauche et droite.

Contexte urbanistique et abords : A l'entrée du village de Cheneux, au bord de la route principale.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : L'état du bunker est bon mais il est laissé à l'abandon. Il est envahi par l'eau et la végétation. La porte est ouverte ce qui pourrait causer du vandalise.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0123-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Poteau indicateur (Ferme de Chevrouheid)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 4. Signalisation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 4.4 Les panneaux de signalisation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chevrouheid

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Panneau indicateur en métal peint où est inscrit : Entrée de la ferme de Chevrouheid => La plaque sur laquelle est inscrit ceci est blanche et les écritures sont en noir. La structure sur laquelle le panneau est inséré est également en métal, de forme cylindrique présentant des tores et surmonté d'une sphère. Son socle présente une forme octogonale. La structure est peinte en vert. L'extrémité supérieure est, quant à elle, peinte en blanc.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal peint

Inscription(s) - datation : Entrée de la ferme de Chevrouheid ?

Contexte urbanistique et abords : Au bord de la route de Chevrouheid, dans la forêt.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le panneau s'oxyde et la peinture est verdie par la végétation.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Difficile à repérer car se fond dans l'environnement. La position renseignée est indicative. Le poteau se situe sur la gauche de la route, dans le bois, en allant d'Andrimont vers Chevrouheid.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0024-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Cheneux (entrée du village)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Sur un bloc de pierre en quartzite grossièrement dégrossi, une plaque de commémoration de la Seconde Guerre mondiale est vissée à la pierre.

Dimension(s) : Bloc : +/- 70 cm x 75 cm ; Plaque : 42 cm x 29 cm.

Matériau(x) : Quartzite

Inscription(s) - datation : Ici, le 18 décembre 1944, furent mortellement blessées par les balles allemandes Léa Goffinet née le 17-11-1883 Maria Hulot née le 06-05-1883 Dans le village, la même semaine, quatre autres civils tombèrent sous les balles ennemies Joseph Boreux né le 07-04-1879 Jules Dumont né le 24-06-1875 Jules Forêt né le 06-07-1895 Eve (Maria) Goffinet née le 08-08-1866

Contexte urbanistique et abords : Monument placé en bord de voirie à l'extérieur du village

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0120-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Garde-corps (Ruy)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : -

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : -

Autre catégorie (car non reprise dans l'AM du 21-05-2019) : Garde-corps de voirie

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Ruy

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Le garde-corps est entièrement en métal, la main-courante se termine en spirale aux extrémités. A mi-hauteur des poteaux, une barre renforce la structure. Les éléments métalliques sont rivetés entre eux. Tout le garde-corps est peint en bleu verdâtre.

Dimension(s) : Un mètre de hauteur. Longueur de plusieurs dizaines de mètres.

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Certaines parties du garde-corps sont pliées (percutées par un véhicule ?)

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0245-01 | Date du repérage : 01-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Garde-corps de La Venne

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : -

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : -

Autre catégorie (car non reprise dans l'AM du 21-05-2019) : Garde-corps de voirie

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : La Venne

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Bornes en pierre de section carrée reliées en leur sommet par des barres métalliques. La base des montants est plus large que le sommet. Des marques de taille de pierre sont visibles sur les faces. La barre métallique est fixée au sommet des pilastres par des ancres de forme cylindrique épousant la forme de ladite barre. L'extrémité se termine par une spirale.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre bleue et métal (fer)

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : En bordure de voirie , en haut d'un talus

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Certains segments de la barre du garde-corps et certaines ancres ont disparu.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0259-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Creu des tchans

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette croix en bois est composée de deux montants et d'une traverse en bois et elle est insérée entre de grosses pierres en calcaire de Meuse. Elle présente de nombreuses détériorations notamment au niveau de l'intersection entre les montants et la traverse. Sur une grande partie de ces bois, des altérations sont visibles. Une inscription est incrustée sur la traverse « CREU DES TCHANS ».

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : Creu des tchans

Contexte urbanistique et abords : Croix à un carrefour à la sortie du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Le bois est très dégradé. La peinture protectrice a en grande partie disparu. Risque de dislocation de la structure.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0102-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.7 Les sources

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette fontaine de forme polygonale est insérée dans le sol et accolée à un mur. Au-dessus de son côté gauche, une plaque en calcaire de Meuse est disposée. Cette plaque est maintenue par plusieurs pierres accolées également en calcaire de Meuse. Sur le mur contre lequel est disposé la fontaine, une plaque a été insérée et il y est inscrit « ALPWET ».

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierres calcaire

Inscription(s) - datation : A L PW?T

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie à la périphérie du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Entretenue par le Royal Syndicat d'Initiative de La Gleize.

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0099-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Pouhon de Ruy

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.7 Les sources

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Ruy

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Le Pouhon du Ruy est abrité par une construction en briques au toit pyramidale en ardoises. Une grille métallique protège l'entrée. A l'intérieur, le Pouhon est fermé par une plaque métallique. Pouhon restauré en 1990, lors de l'année des fontaines.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Briques - métal - ardoise

Inscription(s) - datation : Pouhon de Ruy Année des fontaines 1990

Contexte urbanistique et abords : En contrebas de Ruy, à la sortie du village, dans un bosquet.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Mention est faite pour la première fois en 1872 de cette source ferrugineuse qui, selon la tradition, aurait cinq siècles. S. Fontaine, Histoire et histoires de La Gleize sous l'Ancien Régime, 1972.

Remarques

Bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0029-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cet abreuvoir est de forme parallélépipédique présentant une cavité circulaire sur l'extrémité gauche permettant l'écoulement de l'eau. le bac n'est plus en eau.

Dimension(s) : Dimensions totales de la fontaine : 330 cm x 650 cm ; Dimension de l'abreuvoir : 70 cm x 220 cm.

Matériau(x) : Pierres calcaires - ciment

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Fontaine située en bord de voirie dans le centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le bac est en partie recouvert de mousse et la source d'eau ne semble plus fonctionner.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0125-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Poteau indicateur (Ruy)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 4. Signalisation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 4.4 Les panneaux de signalisation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Ruy

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Panneau de signalisation en fonte possédant 3 plaques en métal : Andrimont/Spa; Moulin du Ruy/Roanne-Coo; Francorchamps/Neuville La structure est en fonte de forme cylindrique présentant des tores sur sa hauteur et surmontée d'une sphère. Ce poteau indicateur présente de nombreuses décorations. Tout d'abord, sa base est de forme octogonale, surmontée d'un tore également octogonal, suivi d'une structure cylindrique. Sur celle-ci, nous pouvons observer des échancrures, puis un tore, et dans la continuation de la forme cylindrique, quatre médaillons ont été ajoutés. Ensuite un troisième tore, puis la forme cylindrique jusqu'au niveau des plaques où une bague décorative est disposée. Elle présente un décor en feuilles d'acanthe au niveau de sa base. Le sommet de la structure métallique présente une sphère surmontée d'une pomme de pin. Les bras directionnels (barres en fer) sont terminés par des flèches et des volutes.

Dimension(s) : 2,60m de hauteur.

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : Andrimont : 4km Spa : 9km Moulin du Ruy : 2km Roanne-Coo : 4km Francorchamps : 5km Neuville : 2,5km

Contexte urbanistique et abords : Poteau indicateur au carrefour au centre de Ruy.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Trou à la base du poteau. Poteau restauré il y a quelques années

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0026-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Poteau indicateur (Chevrouheid)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 4. Signalisation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 4.4 Les panneaux de signalisation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chevrouheid

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Panneau de signalisation en fonte possédant 3 plaques : deux en métal (Chevrouheid et Andrimont/ Spa) et une en plastique (Francorchamps, Ruy) La structure est en fonte de forme cylindrique présentant des tores sur sa hauteur et est surmontée d'une sphère.

Dimension(s) : +/- 2,50 mètres de hauteur.

Matériau(x) : Métal - plastique

Inscription(s) - datation : Chevrouheid 1km Andrimont : 0,5km Spa : 9km Francorchamps 7km Moulin du Ruy 4km

Contexte urbanistique et abords : Poteau au carrefour de la rue Andrimont et Chevrouheid.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0023-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (sortie de Monceau)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monceau

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette croix est composée de deux montants et d'une traverse, à l'intersection desquels le christ en métal a été disposé. La partie inférieure de la croix est directement enterrée dans le sol.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur un talus en bord de voirie en sortant du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le bois aurait besoin d'être repeint.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0119-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Hasoumont)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Hasoumont

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Au croisement de chemins, petite chapelle ouverte, en moellons de grès partiellement blanchis, reconstruite après 1945. Pavillon de hèrbins et roofing à l'arrière, beaux lignolets de faîtage. A l'intérieur, Christ populaire en bois et croix d'occis, pignonnée, en calcaire portant : PRIEZ (PO)VR HONEST(HEN)/RI DEL VAUX OÇCIS/L'AN 1606/ (Patrimoine Monumental de la Belgique, Wallonie, 12/4 p1411)

Dimension(s) : Ouverture : 1.57 m. sur +/- 2.20 m. Croix : 1.50 m. sur 0.95 m.

Matériau(x) : Grès du Condroz - schiste - pierre bleue ? - bois - briques - métal - ardoise.

Inscription(s) - datation : INRI PRIEZ (PO)VR HONEST(HEN)/RI DEL VAUX OÇCIS/L'AN 1606

Contexte urbanistique et abords : Petite construction aménagée à un carrefour sur la route d'Hasoumont.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : La croix en bois aurait besoin d'un rafraichissement.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies























Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0244-01 | Date du repérage : 01-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument commémoratif de la résistance (Le Rosier)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Le Rosier

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument en pierre "bleue" en deux parties : un socle parallélépipédique surmonté d'une pierre à cinq côtés. Les faces arrière et latérales sont grossièrement dégrossies tandis que la face avant, où est gravé le texte, est plane. Le tout est déposé sur un support maçonné en moellons de grès et de calcaire.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre "bleue" - grès

Inscription(s) - datation : A la pieuse et glorieuse mémoire des Officiers de la Résistance 1940-1945 Victor FRANCK Directeur d'école Jacques MUSCA Avocat Marcel PACQUÉ Sous Officier Breveté Ils sont passés par ce refuge Ils sont morts pour la Patrie Olga ROUMA Propriétaire de cet asile morte des suites de la guerre Michel ROUMA Commandant à l'Armée de la Libération Croix de Guerre [signature] Pirlet-Jeanty Liège

Contexte urbanistique et abords : Au bord de la voirie dans une zone forestière entre Le Rosier 6 et 8.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0081-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (pont du chemin fer La Venne)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : La Venne

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancres en forme d'astérisque à six branches sur le pont de chemin de fer. Elles sont deux en vis-à-vis sur les murs surplombant la route. Les tirants sont boulonnés par un point d'attache au centre des ancres. Lors du recensement, le pont était en pleine rénovation. Les ancres du mur SO avaient été replacées mais pas celles du mur NE. Suite à cette restauration, ces ancres ne sont peut-être plus que décoratives, le parement extérieur ayant été remplacé.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Le pont se situe sur le chemin reliant La Venne à La Gleize.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : oui

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0069-01 | Date du repérage : 03-03-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Mur en pierres sèches (église La Gleize)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 15. Biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 15.11 Les murs en pierres sèches

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Mur de pierres sèches (moellons équarris) ceinturant le cimetière entourant l'église de l'Assomption de la Sainte-Vierge de La Gleize. Il est en partie jointoyé à certains endroits.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Grès - calcaire

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Mur bordant le cimetière le long de la rue de l'Eglise.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0063-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Roanne-Coo)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne-Coo

Adresse actuelle : A côté de Roanne-Coo 58

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette potale est disposée à l'intérieur d'un trou dans le tronc d'un chêne. La Vierge est disposée dans une structure parallélépipédique en bois refermée à l'avant par un plexiglas. Au-dessus de cette structure, une croix, également en bois, a été ajoutée. La vierge est peinte en blanc avec quelques touches de couleurs (bleu, rose, brun) qui permettent d'observer d'autres éléments tels qu'une croix, des roses....

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Potale aménagée dans un chêne. Cet "arbre-potale" est situé en bord de voirie à l'entrée du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0104-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Andrimont 37)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Andrimont

Adresse actuelle : Andrimont 37

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent cintré et à dos de bois Christ moulé et blanc (matière plâtre ?) sur croix en bois, disposé à l'intersection des bras.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le mur nord-est, façade à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0021-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Andrimont n° 38)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Andrimont

Adresse actuelle : Andrimont n°38

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Potale avec un toit en bâtière. Dans celle-ci, une statuette de la Vierge de Banneux est insérée. La niche est bicolore : bleue et blanche. Sur son fond, des étoiles ont été accrochées. La statuette de la Vierge est en terre cuite peinte (?). Ses vêtements sont de couleur blanche. Un ruban de couleur bleue est disposé tout autour de son bassin.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : Banneux

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade ouest à rue entre la porte d'entrée et une fenêtre.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Légère lacune de peinture au niveau du cou, du visage et des manches du vêtement de la statuette.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La statue provient de Banneux.

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0019-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Borgoumont (à côté du n°60)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.3 Les pompes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont à côté du n°60

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine métallique disposée sur un grand socle rectangulaire en pierre "bleue". Sur le socle, échancrure pour disposer des seaux ? Petite trappe en métal à droite de la fontaine qui doit abriter le mécanisme. A gauche de la fontaine, un bac en pierre rempli de terre et de fleurs. Il est constitué de plusieurs plaques en pierre assemblées les unes aux autres. La fontaine possède une base octogonale sur laquelle est agencé son corps. Il est de forme cylindrique et présente trois bandes octogonales. La dernière est coupée par l'insertion du robinet. Le corps est couronné d'une structure bulbeuse s'achevant par un épi en forme d'œuf. Plusieurs éléments décoratifs viennent ponctuer le couronnement de la fontaine.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal (fonte) - pierre

Inscription(s) - datation : J8J DEWANDRE LIEGE

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie à la sortie de l'agglomération.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : La fontaine présente quelques traces de corrosion. Les plaques de pierre constituant le bac ne sont plus liées les unes aux autres et présentent des fissures.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Fontaine identique à celle se situant dans le village près du monument aux morts. Six photos prises le 01/09/2020 ont été ajoutées.

Photos - Iconographies



















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0012-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Borgoumont n°25)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°25

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Trois ancres sont positionnées sur l'arc en brique de la porte cochère de la maison. Les deux ancres aux extrémités sont en forme de S tandis que celle au centre évoque un poisson, tête tournée vers le bas, ou bien des pinces.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade à rue de la maison.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0001-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Borgoumont n°30/1)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°30/1

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Quatre ancres sont disposées au-dessus et sur les extrémités de la baie de la porte cochère. Sur les deux extrémités, nous pouvons observer deux plate-bandes tandis que deux ancres en forme de "S" sont installées sur la partie supérieure de la baie.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade à rue nord.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0011-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Chasse-roues (Borgoumont n°44)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 5. Délimitation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 5.6 Les chasse-roues

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°42

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux chasses-roues sont disposés sur les deux extrémités de la porte cochère. Ils présentent tous les deux la même forme oblongue avec une base plate.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre "bleue"

Inscription(s) - datation : Datation : terminus post quem 1881.

Contexte urbanistique et abords : Ils sont placés sur la façade à rue nord-ouest.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Les deux chasse-roues de gauche sont cassés (manque des parties de leur forme de base), sont en partie recouvert de végétation., sont penchés et présentent de nombreuses fissures.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0007-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres + épis (Borgoumont n°42)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°42

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Sur la façade principale du bâtiment, cinq ancres sont disposées au-dessus des linteaux de la porte et de la baie. Nous observons en premier lieu un S, suivi d'un 1, d'un 9, d'un 0 et d'un 2. Sur la toiture est installé un épi de faîtage. Il est composé d'une barre de fer (élément central) couronné d'un élément métallique en forme de flèche. Entre sa base et la moitié de sa structure centrale, quatre éléments métalliques en forme de S sont imbriqués. Quatre éléments métalliques sont liés à la barre de fer. Ils sont situés entre les quatre premiers éléments métalliques en forme de "S" et la flèche couronnant la structure. Ces éléments présentent une structure en forme de "C" dont les extrémités sont recroquevillées vers l'intérieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : S 1902

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade nord-ouest parallèle à la voirie et au faîte du toit.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes



-

Remarques

bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0006-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Borgoumont n°43)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°43

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent cintré. Le Christ est disposé sur une grande croix en bois reposant sous abri cintré et gravé d'une inscription. La croix, d'une teinte brunâtre, présente un millésime peint en blanc sur la traverse. Le 18 est représenté sur l'extrémité gauche et le 41 sur l'extrémité droite. Sur le montant supérieur, les lettres I.N.R.I. peintes en brun sont disposées sur un bandeau blanc. Le Christ est en bois, peint en blanc et brun, il est disposé au niveau de l'intersection des montants et de la traverse de la croix. Sur l'arcade, est inscrit "vous adorons attaché à la croix ô Jésus". Au-dessus de cette toiture en arc, de petits éléments métalliques triangulaires sont disposés.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : Vous adorons attaché à la croix o Jésus INRI 1841

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade nord-est d'une maison du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Sur la majorité de la croix et du Christ, nous pouvons observer des lacunes picturales. Nous pouvons également remarquer qu'il manque des éléments métalliques triangulaires sur la toiture en arc.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0004-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Enseigne Assurance L'Escaut

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : -

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : -

Autre catégorie (car non reprise dans l'AM du 21-05-2019) : Enseigne métallique de façade

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°44

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Enseigne métallique de forme elliptique aux motifs repoussés de l'assurance L'Escaut. Au centre se trouve le Dieu fleuve Scaldis, couché dans les roseaux (l'assurance avait son siège à Anvers : Dieu du fleuve Schelde (Scaldi). Dieu barbu au corps musclé et portant des cheveux mi-longs ondulés. Le front de cette divinité d'inspiration gréco-romaine est surmonté de deux cornes. Celui-ci n'est vêtu que d'un petit linge qui cache son entrejambe. Il s'appuie de son bras droit sur une jarre laissant s'échapper de l'eau en tenant une corne d'abondance. Son bras gauche s'appuie sur un outil indéfini composé de deux bâtons, reliés entre eux, aux extrémités légèrement courbées. Il est surmonté d'une inscription courbée "ASSURANCE" tandis qu'en dessous de la ligne de sol est inscrit "L'ESCAUT". La scène est entourée d'un liseré qui suit le contour de l'ellipse.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (plomb)

Inscription(s) - datation : Assurance L'Escaut Terminus post quem : 1881 (selon les ancres sur la façade)

Contexte urbanistique et abords : En façade à rue nord-ouest d'une maison du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : L'enseigne est pliée sur sa partie inférieure et un morceau du liseré à hauteur de la corne d'abondance est manquant.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Cette maison devait appartenir à un assureur.

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0009-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Borgoumont n°44)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°44

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Plusieurs ancres en fer ainsi qu'une enseigne en métal sont disposées sur la façade principale de l'édifice. Nous pouvons observer un millésime (1881) inséré au-dessus des linteaux des baies du premier étage. Au-dessus des linteaux des baies du rez-de-chaussée, nous pouvons remarquer tout d'abord un X, suivi d'un D, puis d'un E et un X. Une enseigne métallique surmonte l'ancre en forme de E. Trois autres ancres en forme de "X" sont insérées au-dessus de la baie de la porte cochère.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : D. E. 1881

Contexte urbanistique et abords : En façade à rue nord-ouest.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Cette maison abritait "l'Assurance L'Escaut" d'après l'enseigne métallique située au-dessus d'une des portes. Bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Remarques

Les initiales D. E. sont peut-être celles du premier propriétaire.

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0008-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Borgoumont n°46)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°46

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Au-dessus de deux portes cochères sont disposées quatre ancres représentant le millésime 1907. Nous pouvons donc observer quatre chiffres : 1, 9, 0 et 7. Une autre ancre en forme de "S" est installée entre les deux portes cochères.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1907

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade à rue nord-ouest de la maison.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0005-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Borgoumont n°62)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Borgoumont n°62

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Quatre ancres sont disposées au-dessus des arcatures en anse de panier des deux baies de porte cochère. Sur la première baie, nous observons un 1 et un 8, sur la seconde baie, nous pouvons observer un 9 et un 2. Sur les extrémités droites des deux baies, nous remarquons deux ancres en forme de "S".

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1892

Contexte urbanistique et abords : En façade à rue ouest.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0013-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grille du cimetière de Cheneux

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 10

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette grille est encastrée entre deux piliers en pierre. Elle comprend deux ouvrants qui ensemble forment la totalité de la grille. Elle est composée de quatre barreaux verticaux en métal et quatre traverses horizontales en métal . Celles-ci permettent de former l'ossature de base de la grille sur laquelle viennent s'intégrer d'autres barreaux verticaux plus petits. Quelques éléments décoratifs, dont quelques volutes… sont disposés sur certains endroits de la grille. Un losange décoratif est également formé au niveau du centre supérieur de la grille. Chacun des barreaux se termine par un épi : soit formé par un seul pic, soit en forme de lys à trois pétales ou bien (pour l'un des deux barreaux principaux), un épi formé d'une barre centrale terminé par un trèfle et sur laquelle des volutes ont été disposées.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal (fer ?)

Inscription(s) - datation : Fermer la Grille S.V.P.

Contexte urbanistique et abords : Grille du portail d'entrée du mur nord du cimetière.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Portail verdi et système de serrure non fonctionnel.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Cette entrée de cimetière (grille et pilastres) est identique à celle du cimetière de Moustier

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0112-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (cimetière de Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 10

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent triangulaire avec dos de bois en losange. Cette croix en bois est composée de deux montants et d'une traverse. Le Christ en métal est disposé à l'intersection des montants et de la traverse. Un parchemin est disposé sur la croix, sur le montant supérieur au-dessus de la statue du Christ.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal ? (zinc ?)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la face intérieure du mur ouest du cimetière.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Le bois est abîmé à plusieurs endroits. Le toit en bâtière est également abîmé et une décoration de toit (gauche) est manquante.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

La croix était peut-être placée initialement à un carrefour ou en bord de voirie avant d'être déplacée dans le cimetière.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0109-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (église de Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 10

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette ancre en forme de "S" est encastrée dans la façade.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades ouest et est de la tour.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0111-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Cheneux (40-45)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 10

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument aux morts reprenant le nom des soldats tombés lors de la campagne de 1940. Ce monument est réalisé en pierre et les inscriptions ont été peintes en noir afin de les faire ressortir par rapport à la couleur de la pierre. Sur cette pierre, nous pouvons également observer, depuis sa base jusqu'à la mi-hauteur de la pierre, des lierres gravés et peints également en noir.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : Cfr remarque

Contexte urbanistique et abords : Stèle sur le mur du cimetière de Cheneux, en bord de voirie du côté ouest, à côté de la stèle 1914-1918.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Quasiment identique à la stèle se trouvant sur l'école de Moulin-du-Ruy. Cette dernière contient deux noms supplémentaires. La Commune de la GLEIZE Reconnaissante SOLDATS TOMBES LORS DE LA CAMPAGNE de 1940 BACKHAUSEN Joseph REMY Marcel DELVIENNE Armand SERVAIS Marcel PRISONNIERS de GUERRE MATHONET Jean MORT à HALLENDORF PRISONNIERS POLITIQUES DUMEZ Maurice MORT au CAMP de DORA DUMEZ Albert ABBATTU LORS de la LIBERATION VICTIMES CIVILES de L'OFFENSIVE de DECEMBRE 1944 BALIN Fernande GOFFINET Lea BLAISE Georges GOFFINET Maria & PETIT Charlotte son épouse HULOT Maria BOREUX Joseph ISTACE François BOULANGER Guy & MARECHAL Maria son épouse COLLARD Alice LEGROS Jules DELVIENNE Arthur LEVIEUX Séraphine DUMONT Jules & DUCKERS Armand son époux DUMONT Madeleine MATHIAS Joseph FONTAINE Maria MATHIEU Marie FORET Jules MICHEL Honoré GASON Ernest PIRARD Joseph

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0108-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (église de Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 10

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette girouette est composée d'une barre centrale sur laquelle sont disposés diverses volutes et un coq sur l'extrémité supérieure. Les volutes prennent leur base sur une bague centrale et leur enroulement en forme de spirale se font vers l'intérieur. Nous pouvons observer des volutes (4) qui partent de la bague vers la base de la barre centrale et d'autres volutes qui partent également de la bague vers le centre de la barre centrale. Sur cette barre viennent ensuite s'agencer deux petites barres verticales formant une croix. Sur ces barres verticales quelques décors en forme de volutes sont également disposés. Un coq surmonte la structure qui s'achève par un pic.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le toit de l'église de Cheneux dans le centre du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non


Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0110-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Cheneux (14-18)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 10

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce monument aux morts est composé de deux parties : sa partie supérieure en métal et sa partie inférieure en pierre (calcaire de Meuse ?). La première partie représente en son centre un lion moulé tenant dans sa gueule une branche de chêne et une autre d'olive. Sur son extrémité gauche est inscrit 1914 et sur son extrémité droite 1918. Au-dessus du lion est moulé « n'oublions jamais ». Sur la seconde partie, nous pouvons observer les inscriptions des morts de la commune de la Gleize dont les lettres ont été peintes en noires afin de les faire ressortir de la pierre.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal (bronze) - pierre calcaire

Inscription(s) - datation : N'oublions jamais 1914 1918 Commune de La Gleize Sont tombés au champ d'honneur Dumont Marcel Lespagnard Hypollite Résimont Lucien Est mort des suites de ses blessures Dumez Joseph Est mort sous les drapeaux Levieux Raoul

Contexte urbanistique et abords : Stèle sur le mur du cimetière de Cheneux, en bord de voirie du côté ouest.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Quasiment identique à la stèle se trouvant sur l'école de Moulin-du-Ruy. Cette dernière contient une mention supplémentaire en bas de la stèle.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0107-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Cheneux 29-31)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 29-31

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ces ancres forment un millésime disposé sur l'arc de la porte cochère : 1885.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1885

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades à rue au-dessus des portes cochères.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0113-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Cheneux 37)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Cheneux 37

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette potale est intégrée dans la façade de l'annexe d'une bâtisse. Elle représente la Vierge avec les mains jointes. Elle est enduite d'une couleur blanche. La niche est couronnée d'un arc plein cintre - en pierres- et est fermée par une grille en métal.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal - pierre

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans la façade sud d'une habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0114-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Chevrouheid)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chevrouheid

Adresse actuelle : Chevrouheid 6

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Potale en bois avec un toit en bâtière ardoisé et fermé par un plexiglas. Elle repose sur une colonne en métal. La Vierge regarde droit devant elle, elle a les mains jointes au niveau de sa poitrine. Elle est habillée d'un vêtement drapé (blanc et bleu) et d'un voile (blanc). Elle tient également sur son bras droit un chapelet avec des perles bleues et une croix de couleur brune.

Dimension(s) : 1,70m sur 65cm

Matériau(x) : Bois - métal - ardoise - plâtre peint

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Adossée au mur d'une dépendance du n°6, en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Selon une habitante du n°2, cette potale a été restaurée récemment.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0025-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Cour n° 10)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cour

Adresse actuelle : Cour 10

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent triangulaire. Le christ repose sur une croix en bois surmontée d'un toit en bâtière. La croix est confectionnée d'un montant et de deux traverses formant la croix au niveau de l'extrémité supérieure. Christ en métal vissé dessus : ses bras sont fixés sur chaque traverse et son corps est positionné juste en-dessous du croisement entre le montant et les deux traverses. Le Christ semble avoir été moulé et puis peint d'une couleur légèrement dorée.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal doré

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade sud à rue d'une dépendance de la maison n°10. Dans un jardin privé.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le vernis de la croix est quasi inexistant et la peinture brune est fortement écaillée.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0018-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Cour n° 5)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cour

Adresse actuelle : Cour n°5

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Structure en pierres maçonnées (grès ?) formant une niche dans laquelle est posée une statuette de la Vierge, en pierre calcaire, portant sur sa gauche l'enfant Jésus.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierres (grès) maçonnées

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Potale en bord de voirie dans un jardin privé.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La statuette est dégradée. Son visage et ses membres sont érodés et des algues/champignons sont présents sur certaines parties de la statuette.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0017-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Borgoumont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Devant Borgoumont n°41

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument aux morts intégré au mur de soutènement du jardin de la maison. Il marque une rupture dans la continuité puisqu'il est plus en retrait par rapport à la chaussée. Il est composé de pierres équarries pour les angles et la croix (située à droite de l'aménagement). Le reste des pierres, de forme légèrement plus grossière, a des proportions très allongées. La croix ressort de l'inclinaison du mur en contre-fruit. Deux bacs à fleurs sont suspendus à gauche et au milieu. Un texte en métal moulé, divisé en trois parties, surmonte la structure. Le texte est réparti sur trois lignes horizontales en avancée.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : -

Inscription(s) - datation : Ici vécut dans la clandestinité de 1941 à 1943 Mathieu de Jong avocat à Bruxelles né le 30 décembre 1911. Membre du service zéro il dirigea le journal clandestin La

Libre avant de prendre la tête des réseaux belges en France. Arrêté à Paris le 20 mai 1943, il mourut à Mauthausen martyrisé par les nazis.

Contexte urbanistique et abords : En bord de chaussée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Bibliographie : CLAISSE, S., et al., « Monuments aux morts … et aux survivants belges de la Guerre 14-18 », Bruxelles, 2016. BECKER, A., « Les Monuments aux morts : patrimoine et mémoire de la grande guerre », Paris, 1988.

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0002-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument commémoratif (Cheneux)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Cheneux

Adresse actuelle : Devant Cheneux 47

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce monument commémoratif est composé de grès (?) sur lequel a été fixé une plaque en métal mettant à l'honneur les « hommes du 504th parachute infantry regiment de la 82d airborne division ». Sur cette plaque, en plus des inscriptions, deux blasons sont disposés dans les extrémités supérieures. Le blason de « airborne » sur la gauche et celui de « Strike Hold » (représentant une épée flamboyante).

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal (bronze ?) - pierre ?

Inscription(s) - datation : [écussons] Airborne Strike Hold Décembre 1944 En hommage à la bravoure des hommes du 504th parachute infantry regiment de la 82d Airborne division qui reprirent ce village le 21 déc. au prix de lourdes pertes après de sanglants combats.

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie dans le centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0106-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (devant Monceau 23)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monceau

Adresse actuelle : devant Monceau 23

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce Christ en croix est composé d'une croix comprenant un montant et deux traverses. Trois extrémités sont taillées en forme de polygone. L'extrémité inférieure du montant est boulonnée à une barre en fer. Quant au Christ, il est vissé au centre de la structure et est recouvert d'une couleur grisâtre présentant quelques lacunes au niveau de la main droite. Il porte un périzonium. Son regard est tourné vers le ciel.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois - métal (zinc ?)

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : Croix en bord de voirie sur un talus le long du jardin d'une habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


-

Remarques

Cette croix semble avoir été restaurée récemment.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0115-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Monceau)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monceau

Adresse actuelle : Devant Monceau 26

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette fontaine est composée de trois bacs en pierre en petit granit et en béton. Les deux premiers bacs sont identiques : ils sont composés d'un seul bloc dont les extrémités sont percées d'un trou pour le passage de l'eau. Le troisième bac est composé de plusieurs pierres rectangulaires formant un bac polygonal (assemblées par des boulons).

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Béton - petit granit

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Fontaine en bord de voirie en centre du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0117-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Borne-potale (Ruy devant n°45)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Ruy

Adresse actuelle : Devant Ruy 45

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Structure en bois avec un toit en bâtière formant une niche dans laquelle une statuette de la Vierge à l'enfant est insérée. La structure repose sur un socle (pierre bleue), elle-même reposant sur une structure maçonnée (grès ?). La vierge tient dans ses bras l'enfant Jésus, ils regardent tous deux vers le bas. Elle porte de longs vêtements présentant des plis coudés et en polygone. Les traits de son visage ainsi que les mèches de cheveux sont très détaillés. Quant à l'enfant, il fait de sa main droite le signe de la bénédiction. Comme pour la Vierge, l'enfant présente de nombreux détails au niveau du visage et de la chevelure.

Dimension(s) : 1,55 x ?

Matériau(x) : Bois - béton - pierre maçonnée

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bordure de voirie devant des arbres au numéro 45.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Quelques lacunes picturales au niveau du visage de la Vierge et du corps de l'enfant.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Aménagement restauré récemment.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0028-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Portail de Saints-Eustache-et-Compagnons (Moulin-du-Ruy)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 3. Ouvertures

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 3.2 Les portails

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Eglise Saints-Eustache-et-Compagnons

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette grille est composée d'une seul ensemble rectangulaire divisé en 7 longs rectangles. Dans la partie basse de la grille, chacun des rectangles est subdivisé en deux. Les barres verticales sont couronnées d'un épi. Les épis de la partie basse sont simplement représentés par une pointe tandis que ceux de l'extrémité supérieure sont beaucoup plus travaillés. Ils sont constitués d'une base circulaire surmontée d'un élément circulaire formant trois « bagues » consécutives pour ensuite se terminer par une pointe décorée de quatre volutes. Les deux épis situés aux extrémités gauche et droite présentent quelques différences avec ces derniers. Comme ceux-ci, ils sont composés d'un socle circulaire surmonté d'une bague convexe suivie d'une seconde beaucoup plus petite. Ils sont terminés par une pointe.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois - pierre - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Portail principal de la tour est, façade à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Quelques traces de corrosion.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0045-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (Saints-Eustache-et-Compagnons de Moulin-du-Ruy)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Eglise Saints-Eustache-et-Compagnons

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La girouette est composée d'une croix dont le centre est défini par un cercle. Quatre pièces métalliques, formant la croix, sont assemblées au cercle. A l'intérieur de celui-ci, quatre lobes sont inscrits, formant un trèfle à quatre feuilles. Un coq domine la totalité de la structure de la girouette.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le faîte de la flèche de la tour est, façade à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0039-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Rosace (Saints-Eustache-et-Compagnons de Moulin-du-Ruy)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 14. Art décoratif

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 14.4 Les rosaces

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Eglise Saints-Eustache-et-Compagnons

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Rosace polylobée (six lobes)

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Au-dessus du portail principal de la tour est, façade à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0038-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Portail de Saints-Eustache-et-Compagnons (Moulin-du-Ruy)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Eglise Saints-Eustache-et-Compagnons

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Pièces ouvragées consolidant la porte de l'église. Elle sont constituées d'un élément central horizontal divisé, à son extrémité, en trois parties formant un épi. Sur l'élément, sont disposées des lignes courbées et se terminant, comme pour l'élément principal, en trois parties.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le portail principal de la tour est, façade à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0037-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (face à Andrimont 38)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Andrimont

Adresse actuelle : En face d'Andrimont 38

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent triangulaire La croix est en bois. Elle est composée d'une traverse et de deux montants. Le Christ, également en bois, est fixé à la structure de la croix par des clous. Ses bras sont disposés sur la traverse et la quasi totalité de son corps se situe sur le montant inférieur à la traverse. Le Christ porte une couronne d'épines ainsi qu'un périzonium. Derrière la croix formée par les deux montants et la traverse, un plexiglas transparent a été ajouté. La croix est insérée dans un socle (schiste?) en pierres maçonnées (grès?)

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois - grès - schiste

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie sur un talus en face d'Andrimont n°38.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0020-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (en face d'Exbomont 11)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Exbomont

Adresse actuelle : En face d'Exbomont 11

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : La Vierge est insérée dans une structure composée de grès et de calcaire. Cette structure présente une base et un arc fermé à l'arrière dans lequel est inséré la Vierge. La Vierge a la tête baissée, les yeux fermés et ses mains sont jointes au niveau de son torse. Quelques lacunes sont perceptibles au niveau des bras et du torse.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre calcaire - schiste - métal - crépi

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Potale située sur un talus en bord de voirie dans le hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0095-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (face de Exbomont 19/1)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Exbomont

Adresse actuelle : En face d'Exbomont 19/1

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette fontaine/abreuvoir est composée de deux bacs en ciment coulé (?) dont un seul sert de récipient pour l'eau tandis que le second sert à contenir des plantes/fleurs. Ces bacs présentent quelques manques et altérations. L'eau parvient au premier bac au moyen d'un tuyau en PVC incrusté dans un mur en pierres sèches (grès ?).

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierres calcaire - ciment ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie dans le hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0096-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Borgoumont (face n°30/1)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : En face de Borgoumont 30/1

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Bac en ciment (?) rectangulaire reposant sur une structure en béton . Sa base extérieure droite repose sur un carré en pierre et béton. Un robinet contemporain en métal est disposé dans le coin supérieur gauche du bac.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Ciment - pierre - béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de route.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Un grand nombre de dégradations sont visibles sur le bac. Le pourtour supérieur du bac présente des lacunes et des fissures. Sur les parois du bac, nous pouvons également observé un grand nombre de fissures.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0010-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (face de Exbomont 9)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Exbomont

Adresse actuelle : en face de Exbomont 9

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : La fontaine est composée d'un "robinet" et d'un bac en pierre. Celui-ci est maintenu par des plates-bandes en fer sur les bords et la face principale. Il est accolé à un mur en grès dans lequel est inséré une plaque en pierre bleue (inscription : 1130 E G BÔMONT).

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre calcaire - grès - métal

Inscription(s) - datation : 1130 é G Bômont

Contexte urbanistique et abords : Fontaine en bord de voirie dans le haut du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : oui

Historique / Anecdotes

Selon un membre du syndicat d'initiative de La Gleize, la fontaine a été restaurée il y a quelques années. Les deux bornes en pierre proviennent de l'ancienne gare de la Gleize.

Remarques

/

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0090-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (en face de Monceau 26)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monceau

Adresse actuelle : En face de Monceau 26

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce Christ en croix en composé d'une croix comprenant une traverse et deux montants. Les éléments de cette croix est fortement endommagée. Le Chris est inséré à cette structure. comme pour la croix, le Christ présente de très nombreuses endommagements et lacunes. Nous pouvons observé que le Christ porte un périzonium. Il est néanmoins fortement difficile de percevoir d'autres détails sur le Christ.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois - métal peint

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Croix attachée à un arbre à un croisement entre un chemin privé menant à une habitation et la voirie. Le croix est plus en arrière dans le chemin.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Le bois de la croix est en très mauvais état : la peinture est manquante à certains endroits et le bois dégradé. Certaines parties de la croix semblent être manquantes. Les détails du Christ ne sont plus visibles à causes des multiples couches de peinture qui le recouvrent. Le rouille ne semble cependant pas être très prononcée.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0116-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Borgoumont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.3 Les pompes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Borgoumont

Adresse actuelle : Entre Borgoumont 41 et 43

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine métallique disposée sur un grand socle rectangulaire en pierre "bleue". Sur le socle, échancrure pour disposer des seaux ? Petite trappe en métal à droite de la fontaine qui doit abriter le mécanisme. A gauche de la fontaine, un bac en pierre rempli de terre et de fleurs a sûrement été installé postérieurement. En effet, il empiète sur la dalle en pierre de la fontaine. Plusieurs plaques en pierre assemblées les unes aux autres grâce à des tiges métalliques forment le bac. La fontaine possède une base octogonale sur laquelle est agencé son corps. Il est de forme cylindrique et présente trois bandes octogonales. La dernière est coupée par l'insertion du robinet. Le corps est couronné d'une structure bulbeuse s'achevant par un épi en forme d'œuf. Plusieurs éléments décoratifs viennent ponctuer le couronnement de la fontaine.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : -

Inscription(s) - datation : J8J DEWANDRE LIEGE

Contexte urbanistique et abords : Située en bord de chaussée entre deux terrains.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Lichen sur la pompe. Le petit muret situé à l'arrière et retenant des terres menace de s'écrouler .

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Deux photos prises le 01/09/2020 ont été ajoutées.

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0003-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Four à pain (Exbomont 17)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 13. Outils anciens

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 13.6 Les fours

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Exbomont

Adresse actuelle : Exbomont 17

Visibilité depuis le domaine public : non

Accessibilité directe : non

Description

Description : Le four à pain, de forme parallélépipédique, est composé, à l'extérieur, de briques et de grès. Son intérieur, quant à lui, est renforcé (?) par des blocs. Le toit a disparu (en restauration ?)

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre (calcaire - grès) - brique - bloc de béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans le jardin d'une habitation privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Le four est en cours de rénovation au moment du recensement.

Projet de conservation/réaffectation en cours : oui

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0094-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grille (Exbomont 8)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Exbomont

Adresse actuelle : Exbomont 8

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : La grille en métal est composée d'une matrice rectangulaire formée par deux montants et deux traverses. Des décors en forme de "C" sont disposés au niveau des angles droits formés par les traverses et les montants. La partie supérieure des montants est décorée par des épis de faîtage de forme pyramidale. Seuls les derniers montants situés aux extrémités possèdent un épi de faîtage différent. Il représente une flamme.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Grille entourant une petite cour devant la maison.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

La maison est datée de 1810 grâce au millésime au-dessus de la porte.

Selon un membre du SI La Gleize, il s'agit d'un ancien poste frontière prussien.

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0092-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Exbomont 8)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Exbomont

Adresse actuelle : Exbomont 8

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent. La toiture en arc en bois est couverte de zinc. La croix est composée de deux montants et d'une traverse. Sur le montant supérieur, une inscription est fixée(INRI). Le Christ est disposé à la croisée des montants et de la traverse.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal (zinc)

Inscription(s) - datation : INRI

Contexte urbanistique et abords : Accolé à la façade NE dans la cour d'une habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Selon un membre du SI de La Gleize, le Christ a été étudié par l'université de Liège et il serait très ancien.

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0091-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Four à pain (Exbomont 9)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 13. Outils anciens

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 13.6 Les fours

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Exbomont

Adresse actuelle : Exbomont 9

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Le four à pain est de forme rectangulaire composée d'un mélange de grès et de briques. Il est surmonté d'un toit en bâtière en tuiles avec un faîtage en zinc (?). Cheminée et bouche du four en briques.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Briques - grès - bois - tuiles

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans le jardin d'une habitation privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Selon un membre du SI La Gleize, l'intérieur est complètement écroulé. Nous n'avons pas pu vérifier car le four est situé dans une propriété privée.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0093-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Roanne

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne

Adresse actuelle : face au n° 50

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Construction en pierres. Ouverture fermée par une dalle de schiste. Sur le sol une dalle de pierre. Un des murs se détache et est incliné.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierres et schiste

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : en bordure de route, en contrebas d'une maison

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Un des murs se désolidarise de l'ensemble. Le bac est enterré.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

néant

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0253-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Epis de faîtage

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Hasoumont

Adresse actuelle : Hasoumont n°42

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cinq épis de faîtage sont disposés sur deux toitures de la bâtisse. Quatre sont installés sur les extrémités de la toiture tandis que le dernier surmonte une toiture en forme de cône. Les quatre sont de petite taille, présentent une base rectangulaire surmontée d'un globe et couronnée d'une pointe. Le dernier épi de faîtage présente également une structure rectangulaire, surmontée d'une pointe sur laquelle s'imbriquent des éléments métalliques en forme de "C" ainsi que deux lettres "R" et "D".

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : /

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0014-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Heilrimont 10/1)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Heilrimont

Adresse actuelle : Heilrimont 10/1

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Plusieurs ancres sont disposées tant sur la façade est que sur la façade sud. Sur la première, nous pouvons observer quatre ancres formant le millésime 1902 et sur l'arc de la baie de la porte cochère, nous observons S S X S S.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer ?)

Inscription(s) - datation : 1902

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades S et E.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0034-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Heilrimont 19)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Heilrimont

Adresse actuelle : Heilrimont 19

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : On peut observer sur la bâtisse plusieurs ancres. Sur la façade ouest, on peut observer sur une porte cochère un A et un L ainsi que deux chasse-roues. Les deux chasse-roues ne sont pas bien visibles car ils sont cachés par du mobilier des habitants. Juste à côté (extrémité droite), on observe sur une seconde porte cochère deux autres ancres (8 8).

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal - (pierre)

Inscription(s) - datation : AL 88

Contexte urbanistique et abords : En façade ouest à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques


AL doivent être les initiales du premier propriétaire.

88 doit désigner l'année de construction : 1888

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0036-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Heilrimont 22)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Heilrimont

Adresse actuelle : Heilrimont 22

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Christ en croix surmonté d'un auvent dentelé suivant la forme circulaire du limbe. La partie inférieure du dos était sans doute cerclée de bois comme la partie supérieure (vestiges de bois sur le métal). La croix blanche est composée d'un versant et de deux montants. Le christ porte un périzonium. Un nimbe rayonnant est disposé derrière sa tête.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Bois peint - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur un muret à rue. La croix est placée dans un petit aménagement fleuri.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Il manque les deux segments inférieurs du nimbe. La peinture s'écaille sur le fond métallique et le toit est bosselé par endroits.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0035-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Chasse-roues (La Gleize 31)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 5. Délimitation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 5.6 Les chasse-roues

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : La Gleize 31

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Deux chasse-roues de forme pyramidale à base carrée et à sommet tronqué. Ils sont penchés et disposés devant des piliers en pierre calcaire et une ancienne grille. Des symboles sont gravés : sur le chasse-roue de gauche, deux L dos à dos et reliés entre eux par un trait horizontal ; sur le chasse-roue de droite, un I ? Ce chasse-roue est dégradé sur son sommet rendant la lecture difficile.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : Cfr description

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie dans le village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Les chasse-roues sont pris dans l'asphalte du trottoir, penchés et celui de droite et abîmé sur le dessus.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0079-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Chasse-roues (La Gleize 44)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 5. Délimitation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 5.6 Les chasse-roues

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : La Gleize 44

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Deux chasse-roues de part et d'autre de l'entrée de la maison, aux pieds de pilastres en pierre calcaire et en grès, devant une ancienne grille décorée de lettres G et D. Le chasse-roue de droite est en forme de "menhir" tandis que celui de gauche est de forme conique à sommet tronqué (le dessus est cassé). La base de ce dernier est un socle parallélépipédique.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie dans le centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le chasse-roue de gauche est cassé.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0080-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (La Venne 24)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : La Venne

Adresse actuelle : La Venne 24

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux ancres se trouvant sur la façade NE à rue d'une maison à pans de bois. La première ancre se situe au rez-de-chaussée et est en forme de plate-bande. La seconde est localisée à l'étage et est de forme rectangulaire. Elle maintient quatre tirants boulonnés.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0068-01 | Date du repérage : 03-03-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Four à pain (La Venne 36)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 13. Outils anciens

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 13.6 Les fours

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : La Venne

Adresse actuelle : La Venne 36

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Four à pain en pierres rectangulaires. L'appareil est composé de moellons schisteux ou de grès. La porte du four est en métal et placée au centre du mur NE visible depuis la rue. Elle est surmontée d'une cheminée en briques. Le four est surmonté d'une toiture à deux versants en tuiles rouges. Le toit se prolonge au SO pour former un appentis en tuiles noires.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Schiste - grès- - briques - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Le four se trouve dans le jardin d'une propriété privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La toiture est vétuste.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0070-01 | Date du repérage : 03-03-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Monceau 23)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monceau

Adresse actuelle : Monceau 23

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La potale est incorporée à l'appareillage du mur au-dessus du linteau de la porte. La niche de calcaire a le sommet triangulaire. Deux croix taillées dans la pierre encadrent la pointe du triangle. La statue de la Vierge, en plâtre (?)/calcaire (?), tient dans ses bras un enfant, le Christ.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre calcaire - plâtre ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Au-dessus de la porte d'une habitation qui ne se situe pas en bord de voirie (présence d'une cour).

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0122-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Monceau 29)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monceau

Adresse actuelle : Monceau 29

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent triangulaire. La croix est composée de deux montants et d'une traverse en bois. Le Christ, en métal, est accroché en trois points à la croix.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le mur nord d'une dépendance du n°29, dans une cour

privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La croix est à l'intérieur d'une propriété privée. Elle est visible depuis la rue mais il faut être attentif.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0121-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Moulin du Ruy 108)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 108

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Christ en croix en bois, inscrite dans le mur du bâtiment reposant sur une base parallélépipédique. Le sommet de la croix s'inscrit dans l'arc plein cintre en brique d'une baie, simulant une croix à auvent. La croix est composée d'un versant et de deux montants en bois. Sur le montant supérieur, une plaque en bois a été clouée. Il y est inscrit : INRI. Le Christ est également cloué à la croix. Il porte un périzonium et une couronne d'épines.

Dimension(s) : Hauteur : 1,10 m Largeur : 2 m

Matériau(x) : Bois - métal - briques - pierre

Inscription(s) - datation : JNRI

Contexte urbanistique et abords : Incorporée dans la façade NO à rue du n°108.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0031-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Moulin du Ruy 11)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 11

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Plusieurs ancres sont disposées au-dessus d'une porte cochère, ainsi que sur les façades est et ouest de l'habitation. Quatre ancres sur la porte cochère : S D D X (façade sud) X sur le côté de la maison ouest Trois X sur la façades est

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : Deux fois la lettre "D"

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade N côté rue et E du n°11.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0032-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Boîte aux lettres (Moulin du Ruy)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 3. Ouvertures

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 3.8 Les anciennes boîtes aux lettres

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 110

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Boîte aux lettres de forme parallélépipédique surmontée d'un couvre-chef terminé par une couronne. Elle repose sur un pied vissé sur une structure en pierre. Sur la face avant, nous pouvons observer en son centre un lion avec une épée et des fleurs marquent les quatre angles de la face . Une inscription "boîte aux lettres" les surmonte. Les côtés présentent un motif de cor postal.

Dimension(s) : 40 x 65 cm

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : BOITE AUX LETTRES

Contexte urbanistique et abords : Boîte aux lettres posée sur un muret en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Il s'agit probablement d'un remploi d'une ancienne boîte aux lettres de La Poste.

Photos - Iconographies






Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0030-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Moulin du Ruy 27)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 27

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent arrondi et à dos de planches en bois composée d'une traverse et de deux montants. Le Christ, en métal, est fixé sur une fine croix, elle-même fixée sur la croix principale. L'auvent présente une moulure en façade.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans un jardin privé en bord de voirie dans le centre du village

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0086-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Moulin du Ruy 27)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 27

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Plusieurs ancres sont visibles sur l'édifice. Tout d'abord, sur la façade principale, nous pouvons observer sur la baie cochère deux ancres (F et W) ainsi qu'un millésime en pierre situé entre ces deux ancres. D'autres ancres en forme de X sont disposées un peu partout sur toutes les façades.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : FW 1893

Contexte urbanistique et abords : Ancres visibles sur les façades S et E donnant sur la rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0087-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grille (Moulin du Ruy 30)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 30

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette grille en fer est de forme rectangulaire. Celle-ci est divisée en six parties rectangulaires de même taille. La partie inférieure est séparée de la supérieure par une barre horizontale. Dans cette partie, chacun des rectangles sont divisés en deux. Sur chaque extrémité supérieure des barres en fer sont surmontées par un épi de faîtage. D'autres éléments décoratifs viennent se rajouter à la structure.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Grille accrochée sur le coin nord de la maison située à côté de l'école du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La grille présente des traces de corrosion et ne semble plus jouer sa fonction première étant donné l'élargissement de l'allée.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0089-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Moulin du Ruy

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 32

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monuments commémoratifs dont le premier est composé de deux éléments : un premier en pierre où sont inscrits les noms de combattants et un second en métal où est moulé un lion, en son centre, tenant dans sa gueule une branche de chêne et une autre d'olive. Sur les deux extrémités, nous pouvons observer deux millésimes : 1914 et 1918. Au-dessus du lion est inscrit : "n'oublions jamais". Des éléments décoratifs viennent souligner la partie supérieure. Le deuxième monument reprend les noms des combattants de la seconde guerre mondiale. Depuis sa base jusqu'à la mi-hauteur de la pierre, des lierres ont été gravés.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre "bleue" - métal (bronze)

Inscription(s) - datation : N'oublions jamais 1914-1918 Commune de La Gleize Sont tombés au champ d'honneur Dumont Marcel Lespagnard Hypollite Résimont Antoine Est mort des suites de

ses blessures Dumez Joseph Est mort sous les drapeaux Levieux Raoul Le 8 août 1914 les Allemands ont assassiné Tarchamps Léopold [2e stèle, cfr "Remarques"]

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade nord de l'école de Moulin du Ruy, au centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Certains motifs peints s'effacent.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La Commune de la GLEIZE Reconnaissante SOLDATS TOMBES LORS DE LA CAMPAGNE de 1940 BACKHAUSEN Joseph REMY Marcel DELVIENNE Armand SERVAIS Marcel PRISONNIERS de GUERRE MATHONET Jean MORT à HALLENDORF PRISONNIERS POLITIQUES DUMEZ Maurice MORT au CAMP de DORA DUMEZ Albert ABBATTU LORS de la LIBERATION DENNE Jean † A OBERNDORE NEULENS Julien † A SAXENHAUSEN VICTIMES CIVILES de L'OFFENSIVE de DECEMBRE 1944 BALIN Fernande GOFFINET Lea BLAISE Georges GOFFINET Maria<& PETIT C rlotte son épouse HULOT Maria

BOREUX Joseph ISTACE François

BOULANGER Guy & MARECHAL Maria son épouse

COLLARD Alice LEGROS Jules

DELVIENNE Arthur LEVIEUX Séraphine

DUMONT Jules & DUCKERS Armand son époux

DUMONT Madeleine MATHIAS Joseph

FONTAINE Maria MATHIEU Marie

FORET Jules MICHEL Honoré

GASON Ernest PIRARD Joseph

Photos - Iconographies














Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0088-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grille (Moulin du Ruy 50)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 50

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Grille entourée de deux pilastres en pierre et menant à un jardin privé. Cette grille en fer est de forme rectangulaire. La partie supérieure est divisée en sept parties rectangulaires égales. Une traverse horizontale la sépare, au tiers inférieur, de la partie inférieure où chaque rectangle est lui-même divisé en deux. L'extrémité supérieure des barreaux en fer est surmontée par un épi de faîtage.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Grille en bordure de voirie fermant l'accès à la propriété.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Traces de corrosion, serrure non fonctionnelle.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0044-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Moulin du Ruy 50)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 50

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux types d'ancres sont visibles sur la façade. Tout d'abord, un millésime est inscrit au-dessus de l'arc d'une porte cochère. Ce millésime comprend les chiffres 1,8,9 et 0. Par ailleurs, au-dessus du linteau, deux ancres en forme de X ont été installées.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : 1890

Contexte urbanistique et abords : En façade SO à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0043-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Moulin du Ruy 58)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 58

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Petite potale inscrite dans la façade d'une habitation au-dessus de la porte d'entrée. La Vierge tient dans ses bras l'enfant Jésus. Le sommet de la niche est triangulaire. Sa base est constituée de la clé de voute de la porte.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Briques - pierre

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade ouest à rue au-dessus d'une porte.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non


Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0042-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Moulin du Ruy 58)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 58

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent. La croix en bois est composée de deux montants et d'une traverse. Sur celle-ci est cloué le Christ, également en bois, et l'inscription I.N.R.I. L'auvent est arrondi, en métal peint en blanc et à bord dentelé, fermé par un dos de métal peint en blanc. Peinture craquelée.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : INRI

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade ouest à rue dans le jardin bordant la voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0041-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Chasse-roues (Moulin du Ruy 61)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 5. Délimitation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 5.6 Les chasse-roues

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 61

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Chasse-roue en forme de cône dont un globe repose sur son sommet.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade NE à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0040-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Moulin du Ruy 71)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 71

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Plusieurs ancres sont disposées sur la façade principale et la façade à rue. Les ancres sont insérées sur l'arc de la porte cochère. Ils représentent un millésime (1893) et plusieurs ancres en forme de "S". Sur la seconde façade, des ancres en forme de "S" sont également visibles.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1893

Contexte urbanistique et abords : Ancres visibles sur les façades NO et SO

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0097-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Enseigne Ferme du Roannay

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : -

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : -

Autre catégorie (car non reprise dans l'AM du 21-05-2019) : Enseigne métallique de façade

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin du Ruy

Adresse actuelle : Moulin du Ruy 71

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Sur cette enseigne métallique est inscrit « Ferme du Roannay ». Elle est vissée à un mur de grès. Elle est recouverte d'une couleur blanche et les inscriptions sont peintes d'un rouge/bordeaux délavé.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (émail peint ?)

Inscription(s) - datation : Ferme du Roannay

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade principale NO de la ferme.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture est décolorée et certaines taches de corrosion sont apparentes.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0098-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grilles (cimetière de Moustier)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Mostier

Adresse actuelle : Moustier

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Deux grilles fermant le cimetière emmuraillé de Moustier. Encastrées dans deux pilastres en pierre calcaire entourés de deux tilleuls remarquables. Les barreaux de la matrice sont recourbés dans la partie supérieure. Les barreaux de l'ossature sont surmontés de pointes en forme de lys à trois pétales. Quatre traverses, un motif en triangle sur chacune des grilles, qui une fois les deux grilles fermées forment un losange posé sur pointe. Au centre de celui-ci, motif en cercle barré, à l'angle des triangles, un motif de volutes. Au niveau du sol, des barres recourbées sont encastrées dans les piliers de pierre, évitant une ouverture des grilles vers l'extérieur.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Fer

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : En bordure de voirie, à proximité de deux anciennes fermes.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Il manque sans doute pour l'un des deux barreaux principaux au sommet, un épi formé d'une barre centrale terminé par un trèfle et sur laquelle des volutes ont été disposées.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Les deux grilles sont entourées de deux tilleuls remarquables tricentenaires

Remarques

Entrée de cimetière (pilastres et grille) identique à celle du cimetière de Cheneux. Sauf, que la grille ne présente plus (ou pas) de motif en trèfle, au sommet.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0256-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Borne-potale (Andrimont 35)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Andrimont

Adresse actuelle : Près d'Andrimont 35

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Statuette de la Vierge sur piédestal en pierres maçonnées. La statuette a été moulée et puis peinte en blanc. La Vierge regarde vers le bas, les mains jointes au niveau de sa poitrine. Elle est habillée d'un vêtement drapé, tout son corps en est recouvert sauf son visage.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : -

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Borne située en bord de voirie (angle de rue) dans un buisson de buis.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : oui

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0022-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Roanne 27)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne

Adresse actuelle : Roanne 27

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Sur plusieurs façades de la maison, des ancres sont visibles. Sur la façade sur rue, nous pouvons observer au-dessus de la baie cochère un millésime (1885). Sur cette même façade, des plates-bandes sont également visibles, ainsi que sur les autres façades de la maison.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1885

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade principale à rue SO.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0101-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Roanne 29)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne

Adresse actuelle : Roanne 29

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette potale est disposée sur un socle pyramidal à sommet plat recouvert d'une plaque en calcaire de Meuse. La Vierge est disposée dans une structure en cul-de-four en calcaire/grès (pierres de rocaille). La Vierge est également disposée sur un socle parallélépipédique et est peinte en blanc. De nombreuses lacunes sont visibles notamment sur son vêtement. De petits champignons et des petites mousses sont visibles dans les plis de son vêtement. La Vierge est debout, les mains tendues vers l'avant. Sur chaque main, une rose est disposée. Elle est habillée d'un vêtement présentant des plis droits. Au-dessus de ce vêtement, elle porte une cape reliée au niveau de son torse par une broche ronde.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierres calcaires - ciment

Inscription(s) - datation : Madonna delle rose

Contexte urbanistique et abords : Intégrée dans le muret du jardin d'une maison dans le centre de Roanne.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0100-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Four à pain (Roanne 35)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 13. Outils anciens

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 13.6 Les fours

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne

Adresse actuelle : Roanne 35

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ce four à pain est inséré dans un petit bâtiment parallélépipédique composé de pierres en grès surmonté d'un toit en bâtière. La partie extérieure du four est visible : il s'agit d'une porte en bois (deux parties) et d'une petite cheminée en brique.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierres calcaires - briques - bois - tuiles -métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans le jardin d'une habitation privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Nous n'avons pas examiné ce four de près car il se situe dans une propriété privée.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0103-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Roanne-Coo 47)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roanne-Coo

Adresse actuelle : Roanne-Coo 47

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Sur la façade principale de cette habitation plusieurs ancres sont visibles : au-dessus des deux baies cochères, un millésime ainsi que deux lettres sont perceptibles : 1916 / F D. Entre ces baies cochères, une ancre en forme de croix est également observable.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : FD 1916

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade SE côté voirie, au-dessus des portes cochères.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0105-01 | Date du repérage : 10-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Chasse-roues (route de l'Amblève 18)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 5. Délimitation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 5.6 Les chasse-roues

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : route de l'Amblève 18

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Chasse-roue de forme ogivale présentant une matrice sur la pierre (6 pointes qui montrent un négatif de 6 trous sur la pierre).

Dimension(s) : Environ 40 cm

Matériau(x) : Pierre "bleue"

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : A l'angle nord de la maison.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0067-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Bas-relief (route de l'Amblève 20)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : route de l'Amblève 20

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Bas-relief sculpté évoquant une potale enchâssée dans la maçonnerie de la maison, au-dessus de la porte d'entrée donnant sur la route de l'Amblève. La forme de la pierre évoque une maison. A l'intérieur, on distingue une femme assise coiffée d'un voile et tenant quelque chose (peut-être la Vierge à l'Enfant ?).

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Schiste

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans la façade à rue Est d'une maison privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le relief est en partie érodé.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Cette plaque est a rapprocher de la fabrication des croix en schiste comme on en retrouve dans les cimetières de la commune ou dans la fiche 63075-PPW-0172-01.

Remarques

La potale a peut-être été récupérée d'une habitation plus ancienne.
Pour plus d'informations, voir l'ouvrage : Carlo KOCKEROLS & Tjienke DAGNELIE, Schiste, Pierre d'Ardenne. Croix funéraires, croix des chemins et autres monuments en Ardenne, s. l., 1993.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0066-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Stèle commémorative 40-45

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : rue de l'église 7

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Stèle rectangulaire commémorative 1940-1945. Les noms sont répartis sur 3 colonnes. La stèle est encadrée par une ciselure périphérique (sauf sur les angles).

Dimension(s) : 115 x 130cm

Matériau(x) : Petit granit ?

Inscription(s) - datation : 1940 1945 COMBATTANTS ET VICTIMES CIVILES BACKAUSEN J. † DELVENNE A.† DENNE J.† DUMEZ A.† DUMEZ M.† MATHONET J.† NEULENS J.† REMY M.† BALIN F. BLAISE G. BOREUX J. BOULANGER G. COLLARD A. DELVENNE A. DUCKERS A. DUMONT J. DUMONT M. FONTAINE M. FORET J. GASON E. GOFFINET L. ; GOFFINET M. HULOT M. ISTACE F. LEGROS J. LEVIEUX S. MARECHAL M. MATHIEU M. MATHIAS J. MICHEL H. PIRARD J. PETIT C.

Contexte urbanistique et abords : Stèle commémorative placée sur la place devant l'église de La Gleize. Dans le même ensemble que la stèle de l'arbre centenaire et le monument aux morts de 14-18. L'ensemble est adossé au December 44 Museum.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0051-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Stèle commémorative de l'arbre centenaire

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : rue de l'église 7

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Stèle rectangulaire dont les pourtours ont été laissés bruts (bosselage). Traces de boucharde sur la face principale. L'arbre du centenaire n'existe plus et la stèle a été déplacée.

Dimension(s) : 50 x 94cm

Matériau(x) : Pierre "bleue" (calcaire crinoïdien/de Meuse ?)

Inscription(s) - datation : LA GLEIZE 1830-1930 ARBRE DU CENTENAIRE MEMORIAL

Contexte urbanistique et abords : La stèle commémorative est placée sur la place devant l'église

de La Gleize, dans le même ensemble que la stèle 40-45 et le monument aux morts 14-18. L'ensemble est adossé au December 44 Museum

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Une partie des lettres est effacée. La stèle semble avoir été grattée sur une ligne transversale du coin inférieur gauche à l'angle supérieur droit.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0050-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts (14-18) de La Gleize

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : rue de l'église 7

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : La base est carrée. La stèle est surmontée d'une architrave supportée par quatre colonnes. Le chapeau est surmonté d'un lion rugissant. La partie centrale est inscrite sur les trois faces visibles depuis la rue. La signature du sculpteur figure sur la base du monument.

Dimension(s) : 118 x 217cm

Matériau(x) : Pierre "bleue" (calcaire crinoïdien/de Meuse ?)

Inscription(s) - datation : 1914-1918 LA COMMUNE DE LA GLEIZE RECONNAIS-SANTE MORTS POUR LA PATRIE DUMEZ-J. DUMONT-M. LESPAGNARD-H. LEVIEUX-R. RESIMONT-A.

SURVIVANTS major LEVIEUX-F. CAPITne Cte van der BURCH-J. LIEUTt DUMOULIN-A. BALIN-A. BLAISE-F. DELVENNE-L. DEPRESSEUX-C. DAVID.E. DUMEZ-A. EVRARD-U. GABRIEL-A. GENOT-L. HELMAN-R. SURVIVANTS LAMBOTTE-A. LECOP-V. LEVIEUX-M. LOFFET-J. MARECHAL-M. METZ-P. PIERRE-L. PONCIN-R. SCHAUSS-J. SERVAIS-A. TARCHAMPS-J. DUMEZ-AR-MATHEU-O. PIRET-HUBIN SPRIMONT

Contexte urbanistique et abords : Monument commémoratif placé sur la place devant l'église de La Gleize. Dans le même ensemble que deux autres stèles (arbre du centenaire et stèle 40-45). Le tout est adossé au December 44 Museum.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0049-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Char Tigre Royal

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Rue de l'Eglise à côté du n°7

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Char Tigre Royal récupéré comme monument commémoratif. Il est recouvert d'une peinture (manifestement restaurée) en treillis militaire kaki, brun et beige. Il porte le numéro 213 sur sa tourelle.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : Inscription : 213 Datation : octobre 1944

Contexte urbanistique et abords : A côté du musée Decembre 44, en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

"Ce Tigre II portait le numéro 213. Il était assigné à la défense de la Ferme de Wérimont et fut échangé, pour une bouteille de cognac, aux GIs qui s'occupai[en]t de la récupération des épaves, par l'épouse de l'aubergiste local, le sauvant ainsi pour la postérité. Le 213 était utilisé comme char de commandement par le SS-Ober-sturmführer Helmut Dollinger au cours des derniers jours de combats de La Gleize. Il n'est pas établi si Dollinger a commencé l'attaque du 16 décembre aux commandes du 213, ou s'il se l'était approprié après que son char était tombé en panne. Le 213 aurait dû être le char du chef de section SS-Unterscharführer Franz Faustmann. C'est cependant Dollinger qui était à son bord à La Gleize. Le 213, un autre Tigre Royal (le 221) et un pzkw IV étaient postés à la Ferme de Wérimont, une position stratégique à la périphérie de La Gleize. Le 21 décembre, les chars américains de la Task Force McGeorge et de la Task Force Lovelady de la 3rd Armored Division ont attaqué La Gleize. Vers midi, Dollinger dans son 213 et le SS-Untersturmführer Georg Hantusch dans son 221 ont ouvert le feu sur une quinzaine de chars américains venant de Roanne. Sans succès. Les chars américains ont riposté et une salve a emporté le tiers du canon du char de Dollinger. Le [Tigre Royal] de Hantusch était également gravement endommagé et les deux équipages de chars durent s'enfuir. Blessé à la tête, Dollinger se réfugia dans la cave de la ferme Wérimont. Le 213 fut abandonné à la Ferme de Wérimont lorsque le Kampfgruppe Peiper se replia de La Gleize, à pied. Après la guerre, les Américains ont emmené vers les aciéries de Liège tout le matériel militaire abandonné. En Juillet 1945, alors que le Tigre 213 passe dans La Gleize, Madame Jenny Geenen-Dewez, épouse de l'aubergiste du coin, réussit à convaincre les Américains de le décharger, le prix : une bouteille de Cognac." Source : http://www.december44.com/fr/tigre-213.htm

Remarques

Ce char a été repeint et les nouveaux motifs prennent sans doute des libertés par rapport aux anciens.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0082-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Ruy face au n°45)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : La-Gleize

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Ruy

Adresse actuelle : Ruy face au n°45

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent cintré avec dos en bois (restauration récente). Elle est composée d'une traverse et de deux montants. Le Christ, en métal, est fixé à la structure de la croix par des clous. Ses bras sont disposés sur la traverse et la quasi totalité de son corps (tête jusqu'aux pieds) se situe sur le montant inférieur à la traverse. Le Christ porte un périzonium. La croix est insérée dans un socle en pierres maçonnées (grès?)

Dimension(s) : 2,35m x 1,20m

Matériau(x) : Bois - moellons maçonnés

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Croix installée sur un terre-plein triangulaire formé par la voirie et entourée d'une haute haie. Elle est orientée vers la rue principale au sud-est.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0027-01 | Date du repérage : 04-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Abreuvoir de Ezès Fîs

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chession (Ezès Fîs)

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : non

Accessibilité directe : non

Description

Description : Abreuvoir rectangulaire en béton aménagé dans le talus du terrain.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Abreuvoir situé dans une prairie à l'écart de la route asphaltée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : N'ayant pas pu nous rendre à proximité, l'état est difficile à juger.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0157-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix d'occis

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Lorcé

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix funéraire d'Hubert de Froidcourt occis en 1607 en pierre calcaire. Cette pierre, en plus des inscriptions, présente un symbole en forme de croix constitué de quatre triangles isocèles reliés entre eux par leurs sommets.

Dimension(s) : 49 x 55 cm

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : ICY ...H. DE FROICOVRT

Contexte urbanistique et abords : En bordure de voirie, derrière un poteau électrique

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0257-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Lorcé

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument composé de trois stèles disposées dans un aménagement paysager. Elle sont composées de pierre calcaire servant de support aux plaques commémoratives en marbre noir poli (?). Le texte est gravé.

Dimension(s) : Dimension des stèles : 1m20 x 1m50

Matériau(x) : Pierre bleue - pierre noire indéterminée

Inscription(s) - datation : [stèle gauche] 1914-1918 Tombé au champs d'honneur Bodeux Clément A nos Héros Bodeux Julien Bonmariage Arthur Bonmariage Joseph Collard Alphonse Collignon Edmond Collignon Edouard Dupond Joseph Fontaine Auguste Fontaine Hubert Legrand Espérance Libert Narcisse Louis Joseph Moussot Arnold Nizet Cyrille Thoumsin Léon Wuidar Théophile Bodeur Emile [stèle centrale] 1940-1945 En l'honneur de nos combattants blessés, volontaires, déportés, réfractaires et résistants. [sui

Contexte urbanistique et abords : Dans le centre du village en bord de la voirie principale.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

[stèle droite] 1940-1945 A nos déportés politiques Bonmariage Joseph Bonmariage Jules Constant Joseph A notre victime civile Borsu Celestin A nos prisonniers Louis Fernand Bonmariage René Bonmariage Victor Brisbois Irénée Clitesse Joseph Clitesse Lucien Delvenne Joseph Fontaine Emile Louette Raymond

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0212-01 | Date du repérage : 20-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Poteau indicateur (Lorcé)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 4. Signalisation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 4.4 Les panneaux de signalisation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Poteau en fonte peint en noir. Il est décoré de nombreux décors dont végétaux. Il présente deux plaques de direction en métal : Chevron et Harzé - Lorcé. Une autre plaque de métal indiquant l'altitude surmonte le tout.

Dimension(s) : Hauteur : 3 mètres

Matériau(x) : Métal (fonte ?)

Inscription(s) - datation : Altitude 247 m. Chevron 6 km Harzé 9 km Lorcé 1.6 km

Contexte urbanistique et abords : Poteau placé à un carrefour entre Naze et Lorcé, en dehors d'une agglomération.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Zone de protection

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Le poteau a été restauré comme le montre les photos de l'état précédent : LO.Lorcé Poteau de signalisation.201009.1&2.JPG. Celles-ci seraient datées de 2009 selon le recensement de 2011.

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0176-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette et croix (église St-Georges)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les angles des arêtes du toit de l'église sont ornés de croix latines. Au dessus de la tour, un coq surmonté d'une croix est perché sur une autre croix ornée de rayons décoratifs. La croix au-dessus du chœur est plus simple dans sa forme mais très complexe dans ses motifs fins évoquant la dentelle.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le faîte du toit de la tour et du chœur.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Zone de protection

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0206-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Bierny 17)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bierny

Adresse actuelle : Bierny 17

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette borne-potale est constituée d'un socle en moellons sur lequel la niche est aménagée. L'ensemble est inséré à la façade d'une habitation. La niche présente un arc en anse de panier. A l'intérieur, des pierres de rocaille simulent une grotte au centre de laquelle se dresse une statuette de la vierge polychrome. Elle présente des lacunes picturales ainsi que des pertes de matières. La Vierge se présente les mains jointes et la tête légèrement inclinée. Elle est vêtue d'une longue tunique blanche (scapulaire) et d'un voile bleu.

Dimension(s) : 1m70 x 1m55 x 65 cm

Matériau(x) : Grès du Condroz - briques - biscuit de porcelaine

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Potale accolée à la façade d'une maison à un Carrefour dans le

village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le dessus de la potale est recouvert de mousse tandis que la peinture de la statue s'écaille.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0205-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine-potale de La Havée

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.7 Les sources

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bierny

Adresse actuelle : Bierny 5

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine en pierres locales et calcaires, consolidée à l'intérieur au moyen de briques. Une grande dalle de schiste fait office de toiture plate en appentis.L'accès est fermé par une grille métallique. La fontaine est surmontée d'une potale en pierre calcaire d'un bloc dans laquelle est creusée une petite niche abritant une très petite statuette de la Vierge. Elle est maintenue par une petite pièce de métal. Un petit espace pavé est aménagé devant la fontaine. Un canal permet d'acheminer l'eau en dessous de la route pour aboutir dans un bac en pierre avant de s'écouler par la pente du terrain. Un autre espace pavé est aménagé en contrebas de la route, près du bac. Il est accessible par un escalier.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal - pierre (grès - pierre bleue ?) brique - schiste

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Fontaine située en bord de voirie à Bierny. A côté de l'ancien presbytère et sur la rue qui mène à Bierny au pied du lieu dit "Malinpré" ou "Pré du Loup". L'eau jaillit d'un côté de la route et coule en dessous par des canalisations pour se déverser dans un abreuvoir. L'eau se déverse ensuite sur le bas-côté.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Zone de protection

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Fontaine de La Havée ou dite "de Monsieur le curé". Elle remonte au 17ème siècle. le puits a été utilisé jusqu'en 1926, année de l'installation dans le village de quatre pompes en pierre."
Fontaines de Wallonie: Fontaines et pompes - Abreuvoirs et lavoirs, Karin Depicker, Anne Francis et Yves Hanosset, ED/ Région Wallonne, 1991

Remarques

/

Photos - Iconographies



















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0208-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Bierny 8 - ancienne école catholique St-Georges)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bierny

Adresse actuelle : Bierny 8

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette potale est constituée d'une niche présentant un arc en anse de panier en briques. Au-dessus de celle-ci au centre, une croix est également confectionnée en brique. Dans la niche, une statuette de la Vierge est disposée. Elle pose sa main gauche sur son torse et tient dans sa main droite un livre (?). Elle est vêtue d'une tunique (scapulaire) descendant jusqu'à ses pieds et présentant quelques variations dans les mouvements des drapés.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Brique - pierre blanche ? - schiste

Inscription(s) - datation : 1879

Contexte urbanistique et abords : Potale aménagée dans la façade ouest du bâtiment. Cette façade longe la voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0209-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (devant Chession 15)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chession

Adresse actuelle : Devant Chession 15

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette potale est disposée sur un socle en béton. La base du corps de la niche est de forme rectangulaire. La niche est fermée par une toiture à deux pans en ardoise. La statuette de la Vierge est disposée dans la niche. Elle a la tête légèrement inclinée vers le bas. Ses bras sont tendus vers le bas avec les paumes des mains tournées vers l'avant. Elle est vêtue d'une tunique blanche descendant jusqu'à ses pieds (le scapulaire) ainsi qu'un voile bleu.

Dimension(s) : 175 cm x 140 cm

Matériau(x) : Béton - bois - ardoises - zinc

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Devant une habitation en périphérie du village. Elle est bordée d'un espace vert.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

A l'initiative de Mme Nelly Squelin, institutrice, pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste après selon le recensement de 2011.

Remarques

Restaurée récemment. LO-Chession-3-Potale ancienne école-170909-1 datée de 2009 selon le fichier.

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0158-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (devant Chession 24)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chession

Adresse actuelle : Devant Chession 24

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce Christ en croix se compose de deux croix en bois et d'un Christ en bois. La grande croix se compose d'une traverse et de deux montants. La petite croix est disposée à l'intersection entre la traverse et les montants de la grande croix. Le Christ est disposé sur cette petite croix. Il porte une couronne d'épines sur la tête ainsi qu'un périzonium. Le bois les composant est complètement pourri. On peut apercevoir beaucoup de lacunes ainsi que la présence de mousse. Quant au Christ, une partie de ses cheveux a disparu ainsi que ses deux bras. En plus de cela, une grande partie est cachée par un noisetier.

Dimension(s) : 125 cm x 170 cm

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le bas-côté en bord de voirie, le long d'une haie ceinturant une propriété privée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Le bois est complètement pourri. Le Christ a perdu ses deux bras. la peinture est manquante à certains endroits et la mousse se développe. Cette croix nécessite une restauration urgente. De plus, la croix est en partie cachée par un noisetier.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

LO-Chession-2-Croix devant le 24-1, 2 et 3 datées de 2009 selon les fichiers.

Photos - Iconographies














Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0159-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Abreuvoir (face à Bierny 8)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bierny

Adresse actuelle : En face de Bierny 8

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Long abreuvoir disposé devant un mur de soutènement en pierres sèches du pays, moellons pour le muret et pierres de taille pour la couverture. Un espace est aménagé devant pour permettre de stationner les bestiaux. Un anneau en fer scellé dans une pierre carrée est toujours présent dans le sol devant l'abreuvoir afin d'attacher les animaux. Les rebords de l'abreuvoir sont constitués d'une succession de pierres taillées. Les bords supérieurs sont arrondis.

Dimension(s) : 9 m. x 1.8 m pour le bassin ; 55 cm x 55 cm pour pierre de l'anneau.

Matériau(x) : Métal - pierre

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Abreuvoir situé en retrait de quelques mètres par rapport à la voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : L'abreuvoir est complètement enseveli sous la végétation.
L'emplacement sert de parking pour les habitations à proximité.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies














Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0241-01 | Date du repérage : 01-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Bunker (Naze)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.1 Les postes et tours de guet

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Naze

Adresse actuelle : En face de Naze 19

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Bunker de forme rectangulaire placé le long de la chaussée. Il est accolé au terrain qui présente une forte déclivité. Il est en partie camouflé par la mousse et la végétation. Celle-ci a commence à être envahissante. Le bunker semble avoir été restauré il y a quelques années comme le montrent le toit composé de tôles ondulées galvanisées et le repose-mitrailleuse placé devant la fenêtre de tir, au nord. La porte d'entrée est manquante. Le revêtement intérieur est propre malgré la présence de tags. Quelques éléments métalliques, sans doute d'origine, sont fichés dans les murs et présentent des traces de rouille.

Dimension(s) : Approximativement 5 m. de long sur 2.50 m. de haut.

Matériau(x) : Béton armé - métal

Inscription(s) - datation : Seconde Guerre mondiale

Contexte urbanistique et abords : Bunker situé sur un axe principal de circulation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le bunker semble avoir été restauré récemment mais il est envahi sous la végétation. La porte est manquante et l'intérieur a été tagué.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0242-01 | Date du repérage : 01-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Grilles (Lorcé 18)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 18

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Grille délimitant le côté à rue de la cour du bâtiment. La grille est composée de plusieurs poteaux épais ornés de motifs floraux stylisés (peut-être d'inspiration Art Nouveau). Les barreaux sont ornés quant à eux de flammes. Certains d'entre-eux sont peints de diverses couleurs.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer ?)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Grille délimitant le côté sud-ouest de la propriété privée. La grille est placée sur le muret longeant la voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0219-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts (ancienne maison communale)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 18

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les deux stèles sont placées de part et d'autre de l'entrée du bâtiment. Chacune est surmontée d'un fronton en bronze où est moulé un lion, en son centre, tenant dans sa gueule une branche de chêne et une autre d'olive. La base est décorée par une moulure tandis que les coins supérieurs sont ornés de fleurs. La stèle de droite, consacrée aux victimes est plus petite que l'autre, consacrée aux héros survivants. Le texte est gravé et peint.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bronze - pierre bleue

Inscription(s) - datation : [stèle de gauche] N'oublions jamais 1914-1918 Commune de Lorcé Est tombé au champ d'honneur Bodeux-Clément-Elisée-Joseph [stèle de droite] N'oublions jamais 1914-1918 Commune de Lorcé Aux héros de la Grande Guerre Survivants Bodeux Emile Bodeux Julien Bonmariage Arthur Collard Alphonse Collignon Edmond Dupond Joseph Fontaine Auguste

Legrand Espérance Louis Joseph Moussot Arnold Nizette Cyrille Wuidar Théophile Libert Narcisse

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade sud-ouest à rue du bâtiment, de chaque côté du porche d'entrée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0218-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Lorcé 20)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 20

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent en triangle dont le toit est recouvert d'ardoises. Sur la croix en bois est fixée une autre croix en bois et puis une autre, en métal, plus petite et ornée d'éléments floraux. Le Christ est en métal. Il a la tête légèrement tournée vers la gauche et regarde vers le ciel. Il possède une couronne d'épines et est vêtu d'un périzonium.

Dimension(s) : 1m20 x 1m75

Matériau(x) : Bois - ardoise - zinc - métal peint en imitation argent (fer ?)

Inscription(s) - datation : INRI [écrit deux fois]

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade d'une maison située à un carrefour dans le centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : La croix est en partie recouverte de végétation ce qui la dissimule.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

/

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0213-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Lorcé 20)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 20

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux types d'ancres sont visibles sur la façade de cette habitation : des plates-bandes et des ancres en X. Celles-ci sont sur les linteaux des baies (porte et fenêtres) tandis que les plates-bandes sont sous la toiture (extrémité supérieure) ainsi que sur l'extrémité droite. Les ancres en X ont leurs extrémités recourbées vers l'intérieur. L'extrémité inférieure des plates-bandes est divisée en deux et recourbée vers l'intérieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades sud-ouest et nord-ouest de l'habitation, toutes deux à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques


/


Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0214-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Lorcé 46)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 46

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette potale est incrustée au-dessus du linteau d'une baie entourée par des moellons. La niche est en béton et est refermée par une vitre de plexiglass. À cause de ce dernier, la statuette de la Vierge est difficilement visible. On peut observer qu'elle est vêtue d'une longue tunique descendant jusqu'à ses pieds.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre bleue - verre - biscuit de porcelaine ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Au-dessus de la porte d'entrée de la façade sud-ouest de l'habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0217-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Lorcé 48)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 48

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux types d'ancres sont visibles sur la façade de cette habitation : des plates-bandes et des ancres en X. Celles-ci sont sur l'arc en anse de panier de la porte cochère tandis que les plates-bandes sont sur les extrémités des pans entre les pierres en moellons et les rives de la toiture. Les ancres en X ont leurs extrémités recourbées vers l'intérieur. L'extrémité inférieure des plates-bandes est divisée en deux et recourbée en spirale vers l'intérieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade principale sud-est d'une dépendance de

l'habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0216-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Lorcé 48)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 48

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette potale est insérée au-dessus du linteau de la baie de la porte d'entrée dans le mur en moellons de la façade principale. La niche se compose d'un bloc en pierre calcaire sur laquelle sont gravés deux éléments : un millésime (1828) et un monogramme (I. H. S.) Une croix traverse le H du monogramme. La statuette, très petite, est difficilement visible depuis la rue. Il devrait s'agir d'une statuette de saint (peut-être saint Michel ?) Nous pouvons néanmoins observer qu'elle est disposée sur un socle et est réalisée en métal.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre bleue - métal

Inscription(s) - datation : [monogramme IHS surmonté d'une croix latine] 1828

Contexte urbanistique et abords : Au-dessus de la porte d'entrée de la façade principale donnant sur cour de l'habitation. Cette façade est orientée au sud-est.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Le monogramme est notamment utilisé par la Compagnie de Jésus.

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0215-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Lorcé 62)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 62

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux types d'ancres sont visibles sur la façade principale de cette habitation : une ancre en X et des plates-bandes. Celles-ci sont disposées au centre entre les linteaux des baies inférieures et les appuis des baies supérieures. L'ancre en forme de X est disposée au centre de la façade au niveau des linteaux des baies inférieures. L' ancre en X a les extrémités recourbées vers l'intérieur. L'extrémité inférieure des plates-bandes est divisée en deux et recourbée en spirale vers l'intérieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade principale nord-est à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0207-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Lorcé 80)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Lorcé 80

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les ancres sont disposées sur un arc en anse de panier de la porte cochère. Ils correspondent à plusieurs chiffres : 1, 8, 7 et 0. Ces ancres forment donc le millésime 1870.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1870

Contexte urbanistique et abords : Sur l'arc de la porte cochère de la façade à rue nord-est.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0210-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Chasse-Roues (Lorcé 61)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 5. Délimitation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 5.6 Les chasse-roues

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Lorcé

Adresse actuelle : Lorcé, 61

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Chasse-roues en pierre calcaire à l'angle d'un mur de pierre avec incision au dos pour s'insérer dans l'angle.

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierre "bleue"

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : Au centre du village, contre le mur de ceinture du jardin d'une bâtisse.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -


Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Néant

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0255-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancien moulin de Naze

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.8 Les roues à aube

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Naze

Adresse actuelle : Naze 40

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancienne roue dont il ne reste que l'arbre principal ainsi que le support métallique de l'armature de la roue. L'arbre est cerclé de fer.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal (fer / acier ?)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Moulin situé en bordure d'un cours d'eau, en retrait par rapport à la route. En dehors d'une agglomération.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Il ne reste pas grand chose de la roue. L'axe est encore présent mais très abîmé, ainsi que des cerclages métalliques et la pièce qui devait servir de support au reste de la roue.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La roue est située dans une propriété privée et n'a pas été observée de près.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0175-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (près de Bierny 52)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Bierny

Adresse actuelle : Près de Bierny 52

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent triangulaire. L'arrière est protégé de planches peintes en blanc et placées obliquement jusqu'à la mi-hauteur du montant inférieur. La croix est adossée à un tilleul remarquable. le Christ est en bois polychrome. La croix est constituée de plusieurs éléments : deux montants et une traverse. Le Christ est maintenu à trois endroits de la croix au niveau de l'intersection entre les montants et la traverse. Le Christ a la tête légèrement tournée vers la gauche et regarde vers le ciel. Il possède une couronne d'épines et est vêtu d'un périzonium.

Dimension(s) : 1m60 x 92 cm

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Croix en bord de route accolée à un tilleul.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le bois est attaqué par l'humidité et se dégrade sur le côté gauche de la croix.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0211-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix de Chession

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Chession

Adresse actuelle : Près de Chession 62

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent en triangle recouverte d'une toiture en ardoise. L'arrière est protégé de planches peintes en blanc et placées obliquement. La croix est constituée d'une traverse et de deux montants. Le Christ en métal peint en argenté est disposé sur une seconde croix. Le Christ est maintenu à trois endroits de la petite croix : les extrémités de la traverse et l'extrémité inférieure du deuxième montant. Le Christ est représenté avec un corps et un visage schématisé. Il a la tête légèrement tournée vers la gauche et regarde vers le haut. Il possède une couronne d'épines sur la tête et est vêtu d'un périzonium. La végétation commence à recouvrir la croix et le Christ.

Dimension(s) : Les dimensions n'ont pas été prises à cause de la végétation.

Matériau(x) : Bois - métal - ardoises

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Croix située dans un petit aménagement végétal formant une place dans le centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : La végétation commence à recouvrir la croix. Risque de disparition si pas entretenu.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques



LO-Chession-1-Croix centre village-170909-1,2 et 3 datées de 2009 selon le fichier.

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0191-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Garde-corps (pont de Naze)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : -

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : -

Autre catégorie (car non reprise dans l'AM du 21-05-2019) : Garde-corps de voirie

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Lorcé

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Naze

Adresse actuelle : Près de Naze 15

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Le garde-corps est entièrement en métal. La main-courante se termine en spirale aux extrémités. A mi-hauteur des poteaux, une barre renforce la structure. Les éléments métalliques sont rivetés entre eux. Tout le garde-corps est peint en bleu verdâtre, peinture restaurée il y a quelques années (2015 ?).

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Barrières situées de part et d'autre du pont à Naze, sur la route principale.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Des traces de rouille et une partie endommagée (fonte cassée)

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0243-01 | Date du repérage : 01-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix de Xhierfomont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Xhierfomont

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Croix à auvent en anse de panier dont le toit est recouvert de zinc. Dos de planches peintes posées en oblique. Christ en métal. La croix est constituée d'une traverse et de deux montants. La croix est également soutenue par un support en métal inséré dans le sol. Sur cette traverse, un millésime a été peint. Il s'agit de l'année 1957. Sur le montant supérieur, un monogramme est inscrit sur une plaque en bois (INRI). Le Christ est maintenu à trois endroits de la croix : les extrémités de la traverse et l'extrémité inférieure du deuxième montant. Il a la tête légèrement tournée vers la gauche et regarde vers le bas. Il possède une couronne d'épines sur la tête et est vêtu d'un périzonium.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : I.N.R.I. 1957

Contexte urbanistique et abords : Croix en dehors de l'agglomération, à la croisée d'un chemin et d'une route. La croix est située dans une prairie clôturée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le bois présente quelques traces d'usure et la peinture commence à s'écailler.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Nous n'avons pas pu accéder à cette croix car elle semble positionnée sur un terrain privé entouré de fils barbelés. Les photos img_1631 et img_1632 dateraient de 2009. On y voit que la croix n'avait pas encore été restaurée.

Photos - Iconographies



















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0183-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix métallique (église St-Paul de Rahier)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Il s'agit d'une croix en métal composée d'une traverse et de deux montants. Sur la traverse, une inscription est visible : « Nicolas R M ». Sur l'extrémité supérieure du montant, une date est inscrite (1620).

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : 1620 NICOLAS R M

Contexte urbanistique et abords : Sur un mur SO, derrière la tour, dans le cimetière.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Monument

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0138-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine de Meuville

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette fontaine-abreuvoir est formée de deux bacs en pierre avec armature en métal. Ils sont accolés à un mur en pierres maçonnées. Le premier bac est formé de pierres soutenues entre elles par une clé de tirant (fer horizontal). Afin de permettre l'écoulement de l'eau du premier vers le second bac, un trou circulaire a été réalisé dans l'extrémité droite du premier bac.

Dimension(s) : Bac 1 : 550 x 82 cm Bac 2 : 191 x 50 cm

Matériau(x) : Pierre et tenon en métal

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : En bordure de voirie dans un hameau en cul-de-sac

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Présence de végétation envahissante.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Meuville s'approvisionnait en eau potable à cette fontaine, la fontaine "de chez Marville", nom de voisins. Habitude gardée par certains habitants vu la qualité de l'eau. (Brochure : Rahier, 1990, Année des Fontaines")

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0260-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (église St-Paul de Rahier)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Il s'agit d'un Christ en croix accroché à un mur en moellons de l'église Saint-Paul par des éléments métalliques. La croix en bois est composée d'une traverse et deux montants. Le Christ, également en bois, est fixé à la traverse en deux points. Ses pieds reposent sur un socle rectangulaire en bois accolé à la croix. Ses bras sont disposés sur la traverse et la quasi-totalité de son corps (tête jusqu'aux pieds) se situe sur le montant inférieur à la traverse. Le Christ porte une couronne d'épines sur la tête ainsi qu'un périzonium.

Dimension(s) : Christ : 90 cm ; Croix : 235 cm x 115 cm

Matériau(x) : Bois

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Au pied de la tour de l'église, à côté de la porte d'entrée sur la façade extérieure.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Monument

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : La peinture sur la croix commence à s'écailler.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0135-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Borne-potale de Xhierfomont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Xhierfomont

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Borne-potale en pierres maçonnées avec une niche abritant une statuette de Notre Dame des Champs. Le monument est couvert par une toiture en bâtière en schiste et d'une croix latine en fer forgé. Le millésime 1954 en chiffres de fer est indiqué sous le toit.

Dimension(s) : Les dimensions n'ont pas été prises, faute d'accessibilité.

Matériau(x) : Schiste - grès (schisteux ?) - métal - ciment / plâtre ?

Inscription(s) - datation : N. D. DES CHAMPS 1954

Contexte urbanistique et abords : Potale située dans un aménagement végétal en bord de voirie dans le village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La potale semble en bon état mais elle est complètement envahie par la végétation. Celle-ci peut causer des dégradations à moyen terme et dissimuler le monument. Les dégradations ne seraient alors plus visibles.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies














Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0179-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (église St-Paul de Rahier)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Quatre types différents d'ancres sont observables sur les façades de l'église : ancres en Y, ancres en croix, ancres en S et des ancres en X. Tant pour les ancres en X qu'en Y, les extrémités des fers présentent une courbure.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades de l'église.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Monument

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0137-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (église St-Paul)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette girouette est composée d'un socle en forme de croix, d'un coq surmonté d'une seconde croix. La première croix correspond à la rose des vents permettant d'indiquer la direction du vent. Elle présente deux types de décors : sur ses branches horizontales, des petits cercles métalliques sont présents au centre, suivi de deux fois deux éléments métalliques recourbés et terminés par une flèche. Sur les extrémités des branches verticales, ces éléments métalliques recourbés sont également présents.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le faîte du toit de la flèche de l'église.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Monument

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0134-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix du Perhay

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix en bois en mauvais état, constituée d'un montant et d'une traverse. Le Christ a disparu. Il ne subsiste que ses mains vissées dans le bois. Sous l'emplacement du Christ est accroché un récipient en métal destiné à déposer des fleurs. Les extrémités de la croix sont taillées en pyramide précédée de rainures chanfreinées. Des traces de peinture subsistent.

Dimension(s) : 1m85 sur 1m30

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : 1995 CROIX DU PERHAY

Contexte urbanistique et abords : Croix située en bord de chemin à un carrefour en dehors d'une agglomération.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : La polychromie protégeant le bois a complètement disparu. La structure est d'ailleurs dégradée : le bois se décompose et des fissures apparaissent. Le Christ a été arraché. Il ne reste que ses deux mains, encore vissées à la croix. Ce monument nécessite une restauration urgente.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Photo IMG_1634.JPG datant de 2009 où la croix est en bien meilleur état qu'actuellement.

Photos - Iconographies









CROIX
DU PERHAY





















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0190-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Vitraux (église St-Hubert de Rahier)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 14. Art décoratif

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 14.3 Les vitraux

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les vitraux illustrent plusieurs personnages bibliques et saints : saint Hubert, Jésus, saint Joseph, saint Paul, Marie et saint Lambert. Chaque vitrail reprend la même composition : le vitrail comprend trois parties distinctes par des fers horizontaux. Chaque personnage est disposé sur un fond vert et entouré d'un bandeau suivant les contours de la baie.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierres calcaires - verre - plomb

Inscription(s) - datation : SAINT HUBERT P.P.N. JESUS ROI DU MONDE SAINT JOSEPH SAINT PAUL P.P.N. MARIE REINE DU CIEL SAINT LAMBERT P.P.N.

Contexte urbanistique et abords : Vitraux des baies des façades de l'église.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Monument

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Il serait nécessaire de compléter la documentation en ayant accès à l'intérieur du bâtiment. Un des vitraux n'a pas été photographié car il est protégé par une vitre causant des reflets.

Photos - Iconographies
















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0136-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Rahier

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce monument aux morts est composé d'un socle rectangulaire qui supporte le monument surmonté d'un fronton et couronné d'un vase. Le corps rectangulaire est entouré par deux colonnes. Au centre, figure le nom des victimes de la guerre 1914-1918, puis une inscription "aux victimes de la guerre 1940-1945" et ensuite le drapeau - en couleurs - de la Belgique. Le fronton est supporté par les deux colonnes et se compose d'une architrave, d'un tympan, de geison (corniches horizontales à ses extrémités et présentant un arc convexe en son centre) terminé par une cimaise. Au centre du tympan, un lion est représenté ainsi que deux inscriptions couleur or aux extrémités (1914-1918). Sur le dernier geison, une phrase est également inscrite et peinte en couleur or. Quant au vase, il repose sur un socle carré et est décoré d'une guirlande.

Dimension(s) : Base 170 cm ; Hauteur +/- 330 cm.

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : LA COMMUNE DE RAHIER A SES HEROS 1914 1918 BEAUVOIS EMILE DUPONT ALBERT DUPONT ALPHONSE DUPONT FERNAND GERARD EDMOND GOFFIN AUGUSTIN GOFFINET JEAN GOFFINET VICTOR GUIDOSSE JULIEN JAMOYE EMILE LAWARREE HUBERT LEONARD ALPHONSE LUDIG HECTOR MEYS ADOLPHE MEYS HENRI MOTTET HENRI MOTTET JULES RESIMONT JULES SCHAUS RODOLPHE SERVAIS EMILE VIEUXTEMPS THEOPHILE ---------- AUX VICTIMES DE LA GUERRE 1940-1945 ---------- [signature] G. BERTRAND A. FLORZE

Contexte urbanistique et abords : Monument situé à un carrefour dans le centre du village, à côté d'un grand arbre.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Ce monument aux héros des deux guerres a été édifié en l'honneur des héros de la première guerre mondiale. C'est à l'occasion de son inauguration, en 1919, que le chêne voisin fut planté. Cet édifice est appelé "Monument aux Héros" et non "aux Morts" car, lors de son inauguration, les anciens combattants dont les noms étaient gravés sur la stèle vivaient encore. Ces héros, bien que revenus indemnes de la Grande Guerre, méritaient eux aussi de participer à la mémoire collective. La mention des victimes de la guerre 1940-1945 a été faite après cette dernière. Informations tirées du dépliant "Balade des schistes en poésie" publié par "Les Amis de l'Ancien Château de Rahier" et fournies par Philippe HAMOIR.

Remarques

A été récemment restauré.

Photos - Iconographies



























Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0133-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancre (Rahier 71)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Il s'agit d'une ancre en forme de croix composée d'un montant et de deux traverses réunis en leur centre par un boulon. Les proportions de l'ancre sont imposantes.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Au milieu de la façade NO à rue de l'habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

L'ancre semble voir été restaurée récemment.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0130-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Calvaire de Meuville

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.2 Les calvaires

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : Devant Meuville 41

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Calvaire figurant le Christ en croix avec la Vierge à gauche et l'Enfant Jésus de Prague à sa droite. Les statuettes sont abritées par une construction en briques surmontée par un toit en bâtière d'ardoises. L'édifice est construit sur un socle en pierres maçonnées en partie recouvert par le dénivelé du terrain.

Dimension(s) : 2m60 de haut et 1m70 de côté.

Matériau(x) : Briques - bois - métal (fer) - ardoises - béton - biscuit de porcelaine ?

Inscription(s) - datation : 1955 JNRJ

Contexte urbanistique et abords : Monument situé à un croisement de deux rues dans le village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0189-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (devant Xhierfomont 35)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Xhierfomont

Adresse actuelle : Devant Xhierfomont 35

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent à arc en anse de panier. L'arrière est protégé de planches peintes en blanc et placées obliquement jusqu'à la mi-hauteur du montant inférieur. La croix est constituée d'une traverse et de deux montants. Sur cette traverse, un millésime, 1838, a été gravé et ensuite peint. Sur le montant supérieur, le monogramme INRI est inscrit sur une plaque en bois. Le Christ est en bois polychrome. Il a la tête légèrement tournée vers la gauche et regarde vers le bas. Il possède une couronne d'épines sur la tête et est vêtu d'un périzonium.

Dimension(s) : 180 cm x 74 cm

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : INRI 1838

Contexte urbanistique et abords : Croix située dans un espace vert en bord de voirie dans le village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Cette croix semble avoir été restaurée récemment.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0180-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (en face de Froidville 18)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.3 Les pompes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidville

Adresse actuelle : En face de Froidville 18

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette fontaine est composée d'un bac et d'une pompe. Le bac est en grande partie encastré dans le sol. Il est de forme parallélépipédique et présente un squelette métallique recouvert de béton. Le bac commence à être recouvert de végétation et de mousse. La pompe est en mauvais état : elle est corrodée et le chapeau ne tient plus qu'avec un fil de fer (risque de perte). L'ensemble n'est plus fonctionnel.

Dimension(s) : Pompe : 85 cm de hauteur ; Bac béton : 530 cm x 110 cm.

Matériau(x) : Béton - pierre - métal (fonte)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie dans le centre du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : La pompe est en mauvais état : elle est corrodée et le chapeau ne tient plus qu'avec un fil de fer (risque de perte). Le bac commence à être recouvert de végétation et de mousse. L'ensemble n'est plus fonctionnel.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Selon le recensement de 2011 : restaurée lors de l'année des fontaines, cassée par la suite lors d'un accident.

Photos - Iconographies



















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0141-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (en face de Froidville 18)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidville

Adresse actuelle : En face de Froidville 18

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Potale réalisée à partir d'un mur en moellon dans laquelle est insérée une statuette de la Vierge. La Vierge joint ses mains au centre de son torse. Elle est habillée d'une tunique bicolore (blanche et bleue) descendant jusqu'à ses pieds.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre calcaire - plâtre ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Borne-potale située à un carrefour dans le village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le monument est envahi par la végétation.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0142-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (en face de Froidville 23)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.3 Les pompes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidville

Adresse actuelle : En face de Froidville 23

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette fontaine est composée d'un bac et d'une pompe. Le bac est fissuré en de nombreux endroits. La pompe est de forme de cylindre. Elle est corrodée et il manque le chapeau (il s'agit du même type de pompe que l'autre exemplaire dans le hameau). L'ensemble est envahi par la végétation.

Dimension(s) : Pompe : 75 cm de hauteur ; Bac : 400 cm x 95 cm.

Matériau(x) : Métal (fonte) - béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En bord de voirie dans le haut du hameau.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : Le bac est fissuré en de nombreux endroits. La pompe est corrodée et il manque le chapeau (il s'agit du même type de pompe que l'autre exemplaire dans le hameau). L'ensemble est envahi par la végétation.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0144-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (face à Froidville 4)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidville

Adresse actuelle : En face de Froidville 4

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Il s'agit d'un Christ en croix dont la base est enfoncée dans le sol. La croix en bois est composée d'une traverse et deux montants. Le Christ, en métal, est fixé à la croix en trois points. La croix présente des fissures et plusieurs petits trous causés par des insectes xylophages. Les bras du Christ sont disposés sur la traverse et la quasi-totalité de son corps (tête jusqu'aux pieds) se situe sur la partie supérieure du montant inférieur à la traverse. Le Christ porte une couronne d'épines sur la tête ainsi qu'un périzonium.

Dimension(s) : Croix : 1.57 m x 0.73 m x 0.11 m Christ : 32 cm

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : INRI 2001

Contexte urbanistique et abords : Sur le bord de la voirie à l'entrée du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture est manquante à certains endroits et fortement écaillée.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0139-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Meuville)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : En face de Meuville 19

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Abreuvoir constitué de plusieurs plaques de métal boulonnées entre elles. Le trop-plein se déverse dans un bac en pierre également issu d'un assemblage. L'installation est placée devant un mur de soutènement en pierres maçonnées. Devant les bacs, un parvis de pavés est aménagé.

Dimension(s) : Longueur totale : 7m40

Matériau(x) : Grès du Condroz - schiste - fonte - calcaire ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Fontaine en bord de voirie dans l'agglomération.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Abreuvoir non fonctionnel. L'étanchéité du bassin constitué de plaques métalliques n'est plus assurée car une des plaques est fissurée.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0184-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (en face de Meuville 23)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : En face de Meuville 23

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Niche intégrée dans un petit édicule de moellons maçonnés dont la forme évoque une grotte. La potale est construite sur un affleurement de la roche le long de la route. Une statuette de la Vierge y est posée.

Dimension(s) : Au vu de la configuration du monument celui-ci n'a pas pu être mesuré.

Matériau(x) : Grès du Condroz - biscuit de porcelaine ? - métal

Inscription(s) - datation : Un millésime devait être indiqué au-dessus de la niche. Il ne reste qu'un chiffre : [...]4

Contexte urbanistique et abords : Potale installée sur un affleurement de grès schisteux faisant partie d'un talus en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Il manque 3 chiffres du millésime.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Le recensement de 2011 mentionne une date de construction (1955) mais elle ne correspond pas au chiffre restant sur le monument.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0185-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (face à Rahier 48)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.3 Les pompes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : En face de Rahier 48

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ce bac de forme parallélépipédique est composé de 4 dalles de schiste assemblées les unes aux autres par des clous métalliques. Il est posé sur deux pierres. À sa droite se dresse la pompe à eau. Elle comprend un tuyau permettant l'écoulement de l'eau dans le bac. Sa forme de base est octogonale et se compose d'un tronc principal surmonté d'un couvre-chef.

Dimension(s) : Bac : 210 cm x 50 cm ; Pompe : 110 cm x 60 cm.

Matériau(x) : Métal (fonte - fer) - pierre (schiste ?)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Fontaine en bord de voirie dans le village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La fontaine n'est plus en activité et elle commence à être envahie de végétation.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Selon le recensement de 2011, restaurée lors de l'année des fontaines.

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0128-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (face à Rahier 81)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.3 Les pompes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : En face de Rahier 81

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Il s'agit d'une fontaine composée d'un bac et d'une pompe. Le bac est en béton armé. À sa droite, se dresse une pompe à eau. Elle comprend un tuyau permettant l'écoulement de l'eau dans le bac. Sa forme de base est octogonale et se compose d'un tronc principal sur lequel devait être disposé un "couvre-chef". La pompe est incomplète. Il manque quelques pièces (chapeau, mécanisme,...). Le bac est fissuré ou cassé à certains endroits.

Dimension(s) : Bac : 4 m x 1 m x 70 cm de hauteur

Matériau(x) : Métal (fonte) - béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Le long de la voirie, légèrement décentrée par rapport à la place.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : La pompe est incomplète. Il manque quelques pièces (chapeau, mécanisme,...). Le bac est fissuré ou cassé à certains endroits.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0132-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (face à Rahier 82)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : En face de Rahier 82

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Il s'agit d'un Christ en croix planté dans le sol et maintenu par du ciment. La croix en bois est composée d'une traverse et deux montants. Le Christ, en métal ?, est fixé à la traverse par deux vis disposées dans le creux de ses mains. Ses bras sont disposés sur la traverse et la quasi totalité de son corps (tête jusqu'aux pieds) se situe sur le montant inférieur à la traverse. Le Christ porte une couronne d'épines sur la tête ainsi qu'un périzonium.

Dimension(s) : Christ en croix : 73 cm x 130 cm ; Statue de la Vierge : 60 cm de haut ; Socle de la statue : 120 cm x 45 cm x 45cm.

Matériau(x) : Bois - métal - pierre calcaire

Inscription(s) - datation : 2015 sur le socle de la statue

Contexte urbanistique et abords : Croix et statue installées dans un espace vert à côté de l'ancien presbytère.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture de la croix s'écaille.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

L'ensemble statue - croix forme peut-être un calvaire.

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0131-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (en face de Xhierfomont 57)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Xhierfomont

Adresse actuelle : En face de Xhierfomont 57

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Corix à auvent en anse de panier. Le dos est constitué de planches en bois placées en oblique (arrière de la croix – jusqu'à la mi-hauteur du montant inférieur). La croix est en bois. Un Christ en métal était présent sur cette croix, mais il a disparu (vue Google 2010 : christ présent). Les marques de son corps, de ses mains ainsi que les trous qui permettaient de l'accrocher permettent d'observer l'emplacement de celui-ci. La Croix est constituée d'une traverse et de deux montants. Sur l'extrémité supérieure du premier montant, un monogramme est inscrit sur une plaque en bois (INRI).

Dimension(s) : 3 m. sur 1 m.

Matériau(x) : Bois - métal (fer ?)

Inscription(s) - datation : INRI 1832

Contexte urbanistique et abords : Croix fixée sur une façade à rue d'un bâtiment au centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le Christ a disparu de la croix. Cela semble récent puisqu'il apparaît toujours sur Google Street View sur une prise de vue datant de mars 2010 (cfr pièces jointes). L'avant en métal est oxydé.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La photo IMG_1630.JPG daterait de 2009 selon le recensement de 2011. Le Christ est toujours présent sur la croix comme on le voit sur les images provenant de Google Maps datant de mars 2010.

Photos - Iconographies















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0181-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Froidville 36)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidville

Adresse actuelle : Froidville 36

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent triangulaire. La croix, en bois, est composée d'une traverse et de deux montants. Un auvent triangulaire composé de deux planches est disposée sur la partie supérieure de la croix. Le christ est en métal.

Dimension(s) : 150 cm x 95 cm

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le mur E d'une habitation en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture s'écaille et le bois est fendu à certains endroits.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0143-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Froidville 4)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidville

Adresse actuelle : Froidville 4

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette potale est fixée à un mur en brique au moyen d'un béton. La niche se compose d'un corps rectangulaire percé d'une baie à arc brisé dans laquelle est insérée la statuette d'un saint (?). Une toiture en pierre à deux pans recouvre le corps de la potale. Deux feuilles (feuilles d'acanthe ?) viennent décorer chacun des pans de la toiture.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre tendre (tuffeau ?)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Intégrée dans la façade d'une maison récente.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Manque la grille de protection comme en attestent les perforation autour de la niche.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Il s'agit peut-être d'un remploi.

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0140-01 | Date du repérage : 02-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Les Minières

Adresse actuelle : La Lienne 83

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux ancres en losange : extrémité lancéolée (ou fleurs de lys ?) à décor de rose des vents stylisée (4 pointes ornent le centre)

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade à rue d'une habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0156-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Meuville 19)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : Meuville 19

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent en arc brisé. Le toit est en métal (zinc ?). La croix est en bois et le Christ en métal peint en blanc. La croix possède une traverse et deux montants. Sur le montant supérieur, une petite plaque en métal est clouée. On peut y lire un monogramme INRI. Le Christ est cloué à la traverse et au montant inférieur. Il a la tête décalée vers la droite et penchée vers le bas. Il porte une couronne d'épines et est vêtu d'un périzonium.

Dimension(s) : 1 m sur 1m90

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : INRI

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade ouest à cour d'une maison du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le bois n'est pas protégé par une peinture et le Christ présente des tâches de corrosion.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non


Historique / Anecdotes

-

Remarques

La croix est accessible dans la cour de l'habitation mais il s'agit d'une propriété privée.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0186-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Meuville 33)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : Meuville 33

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Potale aménagée dans la façade de l'habitation, au-dessus d'une porte.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Moellon - biscuit de porcelaine ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En façade nord de l'habitation au centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0188-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Meuville 33)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Meuville

Adresse actuelle : Meuville 33

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Les ancres sont disposées sur un arc en anse de panier. Ils correspondent à plusieurs chiffres : 1, 7, 7 et 4. Ces ancres forment donc le millésime 1774. Entre le 1 et 7 ainsi qu'entre le 7 et le 4, deux ancres en forme de S sont présents dans le mur. Chaque ancre en forme de S est peinte en blanc.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1774

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade nord à rue de la maison. Dans le centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0187-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Bac abreuvoir " A molin"

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.6 Les abreuvoirs

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Moulin de Rahier

Adresse actuelle : Moulin de rahier

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Bac en pierre surmonté d'un mur en pierres sèches

Dimension(s) : 298 x 60 cm

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : En bordure d'une petite route en cul-de-sac, dans le talus, isolé dans la campagne

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

néant

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0251-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Rahier 30)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Rahier 30

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Millésime en métal accroché sur le linteau de la porte cochère. Les fers utilisés illustrent le : 1, 8, 6 et 8 afin de former l'année 1868.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1868

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade SE à rue, au-dessus des portes cochères.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0127-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Rahier 56)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Rahier 56

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Il s'agit d'un millésime en métal accroché sur le linteau de la porte cochère. Les fers utilisés illustrent le : 1, 9, 0 et 1 afin de former l'année 1901.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1901

Contexte urbanistique et abords : Au-dessus d'une porte cochère sur la façade à rue SE.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Sur la même façade de cette maison est visible une niche qui devait abriter une statue chrétienne. Il s'agirait donc d'une ancienne potale.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0129-01 | Date du repérage : 17-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Four à pain

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 13. Outils anciens

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 13.6 Les fours

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Rahier

Adresse actuelle : Rahier 94

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ce four à pain est constitué de moellons en pierres du pays. Des briques ont également été utilisées pour l'encadrement des baies et de la porte d'entrée. Toit en cherbins

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Pierres, briques et dalles de schiste (cherbins) sur le toit

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : Dans une propriété privée, en bordure d'une route au fond du village

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Le four a été restauré par les propriétaires


Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0258-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix Ferme Belle-Vue

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Belle-Vue

Adresse actuelle : Route de l'Amblève

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent triangulaire recouvert d'ardoises. La croix est en bois. Elle est composée d'une traverse et de deux montants. Fermée à l'arrière par un dos en bois, la croix se dresse contre le mur de la ferme. Le Christ, en métal (zinc ?) est fixé par des clous sur une croix plus petite, en bois, clouée à la croix principale. Le Christ porte un périzonium. Il subsiste des restes de dorure sur le côté et le cou. Une petite plaque de métal est fixée au dessus de la tête.

Dimension(s) : Christ : 17 x 30 cm croix principale 120 x 211 cm

Matériau(x) : Bois et ardoise pour la croix Zinc , pour le crucifix

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : A l'entrée du village, à un carrefour, contre un mur de ferme. A l'ombre d'un chêne et entouré de lierre qui grimpe sur le mur.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon


Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Néant

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0254-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Xhierfomont 66)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Rahier

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Xhierfomont

Adresse actuelle : Xhierfomont 66

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Petite potale aménagée dans la façade à rue, au-dessus de la porte.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Grès du Condroz - biscuit de porcelaine ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans la façade principale Est d'une maison en périphérie extérieure du village, au-dessus de la porte d'entrée.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : oui

Historique / Anecdotes

-


Remarques

La maison est en rénovation intérieure.

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0182-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Vitraux (Saint-Hubert)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 14. Art décoratif

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 14.3 Les vitraux

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux vitraux dans les baies du chœur : un représente la Vierge à l'Enfant, et l'autre, il est difficile de percevoir son thème de l'extérieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre - métal (plomb) - verre

Inscription(s) - datation : 1927

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades de l'église en haut du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques


Nous n'avons pas eu accès à l'intérieur de l'église. La lecture des motifs était rendue difficile à cause de la présence de givre sur les plexiglas de protection.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0077-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument commémoratif (Gare de Stoumont)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Stèle en pierre calcaire avec texte incisé ainsi qu'une représentation de char militaire. Le coin supérieur droit est taillé de façon à paraître cassé.

Dimension(s) : Carré de 1m10 de côté dont l'angle supérieur droit a été raboté. La stèle fait 10 cm large.

Matériau(x) : Calcaire de Meuse dit de Vinalmont.

Inscription(s) - datation : Ici fut arrêté l'envahisseur Hiver 1944-45 Touring-club de Belgique

Contexte urbanistique et abords : Monument situé en bord de voirie à l'extérieur des centres urbanisés.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0174-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (église St-Hubert)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancres en métal finement ouvragées sur les murs et la corniche du chœur. La première se compose de 4 éléments métalliques imbriqués les uns dans les autres : une barre métallique verticale dont l'extrémité inférieure est convexe et l'extrémité supérieure est terminée par une feuille polylobée. En son centre, sur chacune de ses extrémités, deux barres métalliques sont disposées. Elles sont identiques : leurs extrémités inférieures sont toutes deux recourbées et l'extrémité supérieure est composée d'une "aile". Une dernière petite barre métallique est disposée devant et également au centre de la première barre. Comme les deux précédentes, son extrémité inférieure est recourbée et son extrémité est composée d'un trilobe. Ces 4 éléments métalliques sont regroupés entre eux, en leur centre, par un crochet métallique. Sur la corniche du chœur, les ancres prennent la forme d'une bande se divisant en deux rinceaux.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer peint)

Inscription(s) - datation : 1927

Contexte urbanistique et abords : L'église St-Hubert se situe dans le haut du village au bord de la route de l'Amblève.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes


Elle remplace l'ancienne église du centre du village.

Remarques

/

Photos - Iconographies

















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0071-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Rosace (Saint-Hubert)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 14. Art décoratif

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 14.4 Les rosaces

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Plusieurs rosaces identiques sont disposées sur la tour et également sur les branches du transept. Elles se structurent de la manière suivante : cercle central autour duquel sont disposés six lobes de part et d'autre d'une ligne horizontale médiane.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre - métal (plomb) - verre

Inscription(s) - datation : 1927

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades de l'église en haut du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Nous n'avons pas eu accès à l'intérieur de l'église. La lecture des motifs était rendue difficile à cause de la présence de givre sur les plexiglas de protection.

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0076-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (église St-Hubert)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La croix du chœur est nimbée. Ses bras et son sommet sont ornés de bulbes aux extrémités et de rinceaux simplifiés. Ceux-ci sont composés de deux spirales qui se recourbent vers leur centre. Ils sont maintenus par des anneaux. Le nimbe est également orné d'éléments métalliques correspondant à des rayons : deux droits entourant un ondulé. Disposée sur l'une des extrémités du faitages de la tour (la girouette prend l'autre), la deuxième croix nimbée est ornée de volutes avec des motifs de feuilles stylisés. A chaque pointe, des pièces courbées, au nombre de quatre, forment des bulbes. Quatre tiges métalliques, composant le paratonnerre, partent de la base de la croix et se divisent en quatre rayons au niveau de la croisée du "transept" qui pointent obliquement vers le ciel.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : 1927

Contexte urbanistique et abords : Au sommet de la tour de l'église St-Hubert dans le haut du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Des rayons de la croix du chœur sont manquants.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0073-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix Honnay

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monthouet

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix en mélèze, christ en fonte sur une promenade dans la fagne

Dimension(s) : 4m30

Matériau(x) : mélèze - fonte

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : Au milieu forestier (fagne)

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

"La croix actuelle, en béton, a été construite en 1930 pour remplacer la croix de bois, détruite lors d'un incendie de cette partie des fagnes en 1929. Selon G. Barzin, qui tenait ses renseignements d'E. Natalis, déjà cité à propos du Pas-Bayard, les crucifix des croix précédentes disparues, ont été scellés au pied de la nouvelle croix. Ceci est impossible à vérifier, car le socle de la croix est maintenant serti de blocs de quartzites et recouvert d'une épaisse couche d'humus. Lors de son installation, la croix a été entourée d'une couronne de hêtres, dont il reste trois survivants, qui résistent tant bien que mal à l'asphyxie, due aux épicéas. Revenons à la croix Honin(orthographiée aussi Honê ou Honnay): pour J. Otten, "la croix a été érigée suite au voeu d'un promeneur perdu en fagne et sauvé miraculeusement" 15 et pour Barzin, elle fut édifiée par la famille Honnay, originaire de La Gleize. Si ces auteurs ne précisent pas la date de sa construction, l'abbé Lejeune indique 1876, mais sans citer de source, lui non plus 16" BARZIN: "Spa - Les Hautes Fagnes - Monuments et Souvenirs historiques - Varia - Addenda à !'oeuvre de H. SCHUERMANS établi par G.E. JACOB", 1949, Spa, p. 117. OTTEN: "Atlas toponymique de l'ancien ban de Theux", mémoire de l'U.Lg, 1967. Ch. Guilleaume, Monuments et souvenirs historiques (Spa – Les hautes fagnes éditions J'Ose), 1949. La croix de béton a été endommagée par un arbre foudroyé qui s'est abattu sur elle. Une nouvelle croix de bois a été érigée en 2013 sur laquelle on a replacé le Christ en fonte. La croix a été fabriquée en mélèze par un artisan local, de Froidville

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0262-01 | Date du repérage : 15-09-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (poste de police)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix en béton recouverte partiellement de mousse, sur laquelle est vissée une seconde croix métallique où est disposé le Christ. La croix en métal est entourée d'un nimbe rayonnant orné d'éléments végétaux. La croix est décorée d'éléments végétaux entrelacés les uns dans les autres. On observe également au sommet, l'inscription « INRI ». Le Christ est représenté vivant, la tête baissée, les yeux fermés, la bouche est incurvée vers le bas, le corps droit avec une schématisation des muscles et des côtes (maigreur). Il porte également un périzonium et est coiffé d'une couronne d'épines dont les brins ont été schématisés.

Dimension(s) : 50 x 107 cm

Matériau(x) : Béton - métal

Inscription(s) - datation : INRI

Contexte urbanistique et abords : La croix est située sur le bord de la route de l'Amblève à l'intersection avec la rue Village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies






Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0055-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument au dr. M. Terwagne

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument composé de blocs de pierre équarris, dont le plus grand sert de support pour la plaque commémorative, et de murets en pierres maçonnées.

Dimension(s) : Hauteur maximale : 2 m ; Largeur maximale : 1m80 ; Longueur maximale : 5m30.

Matériau(x) : Bronze - grès du Condroz

Inscription(s) - datation : Au Dr. M. Terwagne 1er Président de la fed. de l'Amblève et de ses affluents Ses Amis. [signature près du visage difficilement visible]

Contexte urbanistique et abords : Monument situé au point de vue panoramique "Le Congo" à l'entrée du village de Stoumont, en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0178-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Portail de St-Hubert

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 3. Ouvertures

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 3.2 Les portails

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Portail sur la façade ouest, à la base de la tour, accessible par un escalier de 4 marches ; les piédroits sont ornés de fines colonnettes d'angle adossées à chapiteaux. La porte est surmontée d'un arc en plein cintre et d'un tympan non orné. Les gonds de la porte sont apparents et forment des motifs végétaux (rinceaux, palmettes). Il en va de même pour l'ornement des serrures. Les clous de section carrée sont aussi apparents.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : 1927

Contexte urbanistique et abords : Portail sur la façade donnant sur la route de l'Amblève.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non


Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies













Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0075-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (église St-Hubert)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La girouette est disposée sur un épis de faitage et est composée d'une base métallique sur laquelle s'articule les quatre points cardinaux (N, S, E, O). Un coq doré est placé au-dessus et termine la girouette.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Metal

Inscription(s) - datation : 1927

Contexte urbanistique et abords : L'église St-Hubert se situe dans le haut du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0072-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument commémortif de Stoumont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : -

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument commémoratif de la Seconde Guerre mondiale composé d'un socle en béton avec une petite plaque rectangulaire en métal sur laquelle est gravé un texte commémoratif de la bataille de Stoumont/ La-Gleize. Le corps du monument, en acier corten est percé dans sa partie supérieure d'une étoile. Juste en-dessous de celle-ci une inscription gravée : « December 1944 - In Memory of the 743rd Tank Battalion - "We Keep the Faith".

Dimension(s) : Partie métallique : 3 m sur 1 m ; Socle : 120 cm sur 150 cm.

Matériau(x) : Métal (acier) - béton

Inscription(s) - datation : Sur la plaque d'acier : December 1944 In Memory of the 743rd Tank Battalion "We Keep the Faith" [Socle] THE BATTLE OF STOUMONT-LA GLEIZE DECEMBER 17-25, 1944 To memorialize the sacrifices of the courageous citizens of Stoumont. To honor the brave fighting men and women of the Armed Forces of the Unated States. May their commitment to freedom endure in the lasting friendship between Belgium and the United States. A gift to the people of Belgium from the families and friends ... [cfr rema

Contexte urbanistique et abords : Monument situé à l'entrée du village, sur la route de l'Amblève, à côté du point de vue "Le Congo"

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Monument inauguré en 2019 pour célébrer le 75ème anniversaire de la libération et en l'honneur du 743ème bataillon blindé. Selon les concepteurs du monument, l'acier figure le blindage des chars, la froideur inhumaine de la guerre, la patine rouillée évoque le temps qui passe qui estompe les blessures, mais pas la mémoire. L'étoile percée représente un trou d'obus et évoque la violence des combats et les déchirures infligées aux soldats, à la région et à ses habitants.

Remarques

[...] of the 743rd Tank Battalion, December 2019.

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0163-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Roua)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roua

Adresse actuelle : à côté de Roua 1

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine composée d'une structure centrale (corps parallélépipédique de section carrée surmonté d'un couvre-chef et d'un gland en pierre) traversée par une canalisation devant laquelle est placé un bac en pierre. La fontaine, fonctionnelle, est intégrée dans un aménagement récent. Le pilier est incorporé dans une petite terrasse qui donne accès à un bassin à gauche de la fontaine. Celui-ci en est sans doute la source d'alimentation. L'eau est acheminée par un tuyau en matière plastique noire souple dont l'embouchure se situe sur la face avant du pilier. L'eau se déverse dans le bac en pierre.

Dimension(s) : Dimensions (prises sur les deux autres fontaines identiques de Stoumont) : Pilier : 65 cm x 142 cm ; couvre-chef : 108 cm x 36 cm ; gland : hauteur 45 cm x 50 cm de circonférence ; bacs L. 220 cm x l. 64 cm x H 40 cm.

Matériau(x) : Calcaire crinoïdien

Inscription(s) - datation : 19e siècle.

Contexte urbanistique et abords : En bord de chaussée, intégrée dans une aire de pique-nique.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Le lierre envahit le pilier central qui n'est plus visible.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0084-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (à côté de route de l'Amblève 59)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : à côté de route de l'Amblève 59

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Le socle soutenant le Christ en croix est composé de divers moellons. Le Christ en croix est composé d'une croix en bois et le Christ est en fer. Le Christ est représenté vivant, la tête penchée sur la gauche, les yeux fermés, la bouche est incurvée vers le bas, le corps droit avec une schématisation des muscles et des côtes (maigreur). Il porte également un périzonium et est coiffé d'une couronne d'épines dont les brins ont été schématisés. On peut observer que son visage est marqué par la douleur.

Dimension(s) : Croix : 190 cm x 120 cm Socle de 90 cm de hauteur.

Matériau(x) : Bois - métal - pierre

Inscription(s) - datation : Photo manquante.

Contexte urbanistique et abords : La croix est située au bord de la route à l'intersection entre la route de l'Amblève et Village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0061-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (près de Targnon 30)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : A côté de Targnon 30

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ce Christ en croix est composé d'une croix en bois et d'un Christ en métal. La croix possède une traverse et deux montant. L'extrémité de la traverse et du montant supérieur se terminent en pyramide. Sur le montant, une petite plaque en métal est clouée. On peut y lire un monogramme INRI. Le Christ est cloué à la traverse et au montant inférieur. Il a la tête décalée vers la gauche et penchée vers le bas. Il porte une couronne d'épines et est vêtu d'un périzonium.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Bois - métal

Inscription(s) - datation : INRI

Contexte urbanistique et abords : Sur un talus en bord d'une des rue du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La croix semble en bon état mais elle est inaccessible à cause de l'abondante végétation sur le talus. Elle risque de disparaitre des regards si rien n'est fait.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0171-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Roua 61)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roua

Adresse actuelle : à proximité de Roua 61

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix à auvent triangulaire. Croix en bois maintenue par un socle en métal fixé dans une dalle de béton, sans doute ajouté postérieurement. Les angles sont rabotés. Elle est peinte en brun et surmontée d'une bâtière. Deux pièces de bois en forme de blason sont clouées à l'extrémité des bras.

Dimension(s) : 178 cm x 108 cm

Matériau(x) : Bois - métal - béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : La croix est située sur le bord de la route à une intersection.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture s'écaille et le bois présente des signes de dégradation avancée, notamment sur les bras de la croix et sur la bâtière.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0083-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Froidcour)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidcour

Adresse actuelle : Chapelle Ste-Anne de Froidcour

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Deux ancres métalliques que nous pouvons décrire comme étant des plates-bandes dont les extrémités sont divisées en deux, et chacune se recroquevillant vers l'intérieur. Ces ancres présentent une structure centrale trop longue pour être considéré en "X".

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : -

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Monument

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Bibliographie : WODON, B., "Fers forgés dans l'architecture européenne du Moyen Âge au XXe siècle", Dijon, 2018.

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0016-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (Froidcour)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidcour

Adresse actuelle : Chapelle Ste-Anne de Froidcour

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La girouette est composée d'une croix dont le centre est défini par un cercle. Quatre pièces métalliques, formant la croix, sont assemblées au cercle. Chacun des bras de la croix portent des éléments métalliques décoratifs formant une sorte de lys. Sur le montant supérieur, un coq est ajouté à la composition. Au-dessus de la girouette, trône un élément métallique formé par plusieurs formes métalliques courbées créant un «A».

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le toit de la chapelle Sainte-Anne en bord de chaussée, en dehors d'une agglomération (forêt).

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Monument

Site

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0015-01 | Date du repérage : 03-06-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (Chevron 83)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Chevron 83

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Girouette composée d'un support conique traversant une sphère élevée de quelques centimètres par rapport au faîte du toit. La partie pivotante prend la forme d'une flèche.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (zinc ?)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Girouette située sur le faîte d'un pignon à rue de l'habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0228-01 | Date du repérage : 30-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Monument aux morts de Stoumont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.2 Les monuments aux morts

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Devant route de l'Amblève 31

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Monument érigé en mémoire des morts de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale. De multiples impacts de balles sont visibles sur les faces du monument. Il s'agit sans doute de séquelles de 1940-1945. La plaque métallique a été rajoutée postérieurement. Des inscriptions sont localisées sur le devant et les côtés du monument. La signature du sculpteur est présente du côté gauche.

Dimension(s) : 270 cm x 420 cm

Matériau(x) : Pierre "bleue" (calcaire crinoïdien ?) - bronze

Inscription(s) - datation : [Face frontale (gravure sur pierre)] 1914-1918 Les habitants de Stoumont reconnaissants à leurs héros morts au champ d'honneur † [plaque de bronze] Les habitants de Stoumont à leurs héros 1914-1918 Morts au champ d'honneur [1re colonne] COMBATTANTS Bodeur J. Bourotte U. Collignon A. Cortin O. Dardenne C. Dumont V. De Harenne

C. A. [2e colonne] Bonmariage Cél. Gaspard Alb. Gilles Jos. Keller Jos. Lours Fern. [suite cfr "Remarques"] [signature] Piret Hubin Sprimont

Contexte urbanistique et abords : Monument placé sur une petite place devant la tour de l'église St-Hubert.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Le monument a été déplacé. Il se trouvait originellement près de l'ancienne église St-Hubert et à côté de la fontaine (cfr anciennes cartes postales).

Remarques

[suite du texte]

VICTIME CIVILE
Dardenne Emile
[3e colonne]
COMBATTANTS
Gabriel A.
Gabriel P.
Gonay B.
Harkemanne E.
Legrand H.
Mathias J.
Strioklesse J.
1940-1945
MORTS EN DEPORTATION
Constant Jos.
Abbé Rixhon
MORT EN CAPTIVITE
Constant Arch.
NOS VICTIMES CIVILES
[Face latérale droite (1re colonne)]
VIVANTS
Gabriel F.
Gonau E.

Harkfmanne E.
[2e colonne]
Legrand H.
Mathias U.
Pirotte A.
Stricklesse J.
[Face latérale gauche (1re colonne)]
VIVANTS
Bodeuh J.
Collignon A.
Dardenne G.
De Harenne C. A.
[2e colonne]
Bourotte U.
Cortin O.
Dumont V.
Gabriel A.

Deux plaques commémoratives en marbre noir poli ont été placées à côté du monument en 1990 et 1994 (cfr photos).

Photos - Iconographies























Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0064-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (près de Targnon 25)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Devant Targnon 25

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix dont les bras sont "[...] peu saillants, dont la petite largeur est nettement plus grande que celle du montant [...] (p. 56)" et dont les angles sont greffés de quarts de cercle. Le sommet est surmonté d'un arc en doucine tandis que la base prend le modèle de la base en volute. Celle-ci est séparée du montant par une guirlande de lambrequins. Le décor est composé d'un médaillon palmé central figurant le Christ crucifié (la croix n'est pas illustrée), portant une couronne (sans doute d'épines) et le périzonium. Malgré les traits grossiers, les côtes ont été représentées. Le Christ est entouré d'un nimbe strié. Les palmes sont surmontées de fleurs tandis que les extrémités s'involutent. Le nimbe surmonte un culot ou une fleur stylisée. Le médaillon est surmonté d'une colombe volant vers le bas et dont les traits sont frustres, symbolisant l'Esprit Saint. La surface de la croix est en grande majorité recouverte par le texte dont les lignes

préparatoires sont visibles.

Dimension(s) : 54 cm sur 120 cm

Matériau(x) : Schiste

Inscription(s) - datation : Ange de Dieu que Dieu m'a donné pour gardien agréez ses service comme une effet d'amour dans mon humble devoir faite qu'à mon trépas Jesus me sois propice et qu'aussitôt mon âme aie le bien de le voir & vous tous qui voiez regardez avec respec et humanité c'est la grâce que vous demande Iean Colard. INRI

Contexte urbanistique et abords : Sur un talus près de l'entrée d'une propriété privée, en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

Il s'agit soit d'une croix d'occis, soit d'une croix de cimetière qui a été déplacée. On en retrouve en grande quantité dans les cimetières de l'entité. Ce type de monument est fabriqué d'une période s'étalant principalement de 1740 à 1890. La forme de la croix prend son essor à la fin du XVIIIe s. et au XIXe s., poussée par les ateliers de Recht et d'Ottré qui en produisent en abondance. La typologie stylistique de cette croix la placerait dans la première moitié du XIXe s.

Remarques

Pour plus d'informations, voir l'ouvrage : Carlo KOCKEROLS & Tjienke DAGNELIE, Schiste, Pierre d'Ardenne. Croix funéraires, croix des chemins et autres monuments en Ardenne, s. l., 1993. Les deux dernières photos datent de l'inventaire de 2011.

Photos - Iconographies










Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0172-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Village 20)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Devant Village 20

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine composée d'une structure centrale (corps parallélépipédique de section carrée surmonté d'un couvre-chef et d'un gland en pierre) traversée par une canalisation. Celle-ci alimentait les deux bacs placés de chaque côté du pilier central. Les abreuvoirs sont en partie pris dans l'asphalte du trottoir. L'arrière du piller est creusé pour accueillir le système de canalisation. Celui-ci se compose d'un tuyau vertical, vraisemblablement en plomb se subdivisant en deux plus petits tuyaux en cuivre grâce à un raccordement en T. Ces derniers sortent horizontalement de chaque côté de la fontaine. La cavité, de forme parallélépipédique, était fermée par une petite porte ou grille dont seuls les gonds subsistent. Le pilier est maintenu à la base par une agrafe en fer.

Dimension(s) : pilier : 65cm x 142cm couvre-chef : 108cm x 36cm gland : H 45cm x 150cm de circonférence bacs L 220cm x l 64cm x H 40cm apparents.

Matériau(x) : Pierre "bleue" (calcaire de Meuse ?) - cuivre - plomb - fer

Inscription(s) - datation : 19e siècle

Contexte urbanistique et abords : La fontaine se situe au bord de la route dans le village, le long d'un muret appartenant à l'habitation n°20. L'ancienne église St-Hubert est située en face.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : La fontaine n'est plus en activité. Le couvre chef est désaxé.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies




















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0046-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Fontaine (Village 64)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 1. Points d'eau

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 1.1 Les fontaines

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Devant Village 64

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Fontaine composée d'une structure centrale (corps parallélépipédique de section carrée surmonté d'un couvre-chef et d'un gland en pierre) attaché à une base par trois agrafes en fer. Deux abreuvoirs en pierre sont placés de chaque côté du pilier central. Ils sont remplis de terre afin de servir de bacs à fleurs. L'arrière du pilier est creusé pour accueillir le système de canalisation. Le tuyau, sans doute en plomb, sort du sol et se divise, formant une intersection en forme de T. La canalisation se termine par deux jets d'eau, sans doute un alliage de bronze, qui aboutissent au-dessus des deux bassins. Cette cavité, de forme parallélépipédique était fermée par une petite porte ou grille dont seuls les gonds subsistent. Le couvre-chef est dans l'alignement de la structure contrairement à l'autre fontaine de Stoumont Village 20. La base de la structure est apparente.

Dimension(s) : Dimensions : pilier : 65cm x 142cm ; couvre-chef : 108cm x 36cm ; gland : H. 45cm x 50cm de circonférence ; bacs L. 220cm x l. 64cm x H. 40cm apparents.

Matériau(x) : Calcaire crinoïdien - alliage de bronze - plomb - fer

Inscription(s) - datation : 19e siècle

Contexte urbanistique et abords : Le long de la route, adossée à un mur en pierre sèche situé Village 64

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (repris à l'inventaire régional)

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Fontaine non fonctionnelle.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies












Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0047-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (église de Targnon)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.4 Les bornes-potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Eglise de Targon

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Niche en béton abritant une statuette de la Vierge de Banneux. Les traces du caisson de coffrage sont visibles sur les côtés. La niche est fermée par une plaque en plastique transparente mais opacifiée par le temps. La niche est posée sur un socle en pierres maçonnées de forme hexagonale. Deux bacs à fleurs sont aménagés de chaque côté de la niche.

Dimension(s) : Hauteur : 2 mètres. Les autres dimensions sont difficiles à prendre à cause de l'aménagement floral aux abords.

Matériau(x) : Grès du Condroz - béton - ciment - plexiglas

Inscription(s) - datation : Banneux

Contexte urbanistique et abords : Potale située devant l'église de Targnon, sur un promontoire un haut de la route.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le plexiglas protégeant la statue de la Vierge est presque complètement devenu opaque.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La photo LO-Targnon-3-Potale chapelle-031009-1.JPG date de 2009 selon le recensement de 2011. On y voit mieux la statue de la Vierge car le plexiglas est encore translucide.

Photos - Iconographies
















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0168-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Vitraux (église de Targnon)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 14. Art décoratif

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 14.3 Les vitraux

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Eglise de Targon

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Vitraux multicolores illustrant des motifs liturgiques.

Dimension(s) : L'ouverture de la baie des vitraux de la nef mesure 2 m de haut sur 1 m de large.

Matériau(x) : Verre - plomb

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades nord, sud et ouest de l'édifice.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non


Historique / Anecdotes

-

Remarques

N'ayant pu accéder à l'intérieur de l'édifice, seules les photos extérieures sont présentes.

Photos - Iconographies
















Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0170-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (église de Targnon)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Eglise de Targon

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Ancres composées de quatre volutes mises dos à dos par groupe de deux.

Dimension(s) : 90 cm sur 20 cm

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur les façades nord et sud de l'église.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0167-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (église de Targnon)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Eglise de Targon

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Girouette placée sur le faîte de la tour de l'église. Elle se compose d'une croix latine ornée de volutes à ses angles. Elle est surmontée par un coq lui-même surmonté d'une autre croix latine.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur le faîte de la toiture de la tour de l'église, côté ouest.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0169-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Plaque commémorative de Targnon

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 11. Patrimoine militaire et commémoration

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 11.3 Les témoins d'évènements du passé

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Eglise de Targon

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Cette plaque commémorative rectangulaire est boulonnée à la façade sud de l'église de Targnon. Elle porte des inscriptions gravées et peintes en noir afin de faire ressortir les lettres de la plaque. Mais quelques-unes de ces lettres sont effacées. Le drapeau des États-Unis d'Amérique est également présent sur l'extrémité supérieure gauche.

Dimension(s) : 60 x 40 cm

Matériau(x) : Métal (acier inoxydable ?)

Inscription(s) - datation : En hommage à la bravoure des hommes de la 30e Division d'infanterie U.S. qui ont libéré ce village le 20-12-1944. La population de Targnon reconnaissante.

Contexte urbanistique et abords : Plaque métallique accrochée à la façade sud de l'église.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Le lettrage noir s'efface.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La photo LO-Targnon-2-Mémorial chapelle-031009-1 date de 2009 selon le recensement de 2011.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0166-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (Monthouet 44)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Mouthouet

Adresse actuelle : En face de Monthouet 44

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Croix en bois avec Christ en métal. La croix est composée de deux montants et d'une traverse. Le Christ est fixé par des clous à la croix.

Dimension(s) : 100 cm x 60 cm

Matériau(x) : Bois, métal

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : La croix est située sur le bord de la route sur un talus séparé de

la voirie par un fossé d'écoulement des eaux.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La croix est en partie recouverte de lichens. Le bois est non protégé par de la peinture et risque de pourrir. Le Christ en bon état.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Non reprise sur la carte IGN. Déplacée ?

Photos - Iconographies






Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0059-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (en face de Village 9)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : en face de Village 9

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Christ en croix. Le Christ est en métal doré tandis que la croix est noire. Celle-ci repose sur un socle en pierre divisé en deux parties horizontales. La face supérieure est moulurée.

Dimension(s) : Croix : 173 cm x 85 cm ; socle 51 cm x 56 cm.

Matériau(x) : Métal - "pierre bleue"

Inscription(s) - datation : Priez les uns pour les autres - 1868

Contexte urbanistique et abords : Placé au carrefour en contrebas de l'église St-Hubert.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

La structure métallique semble plus récente que le socle.

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0085-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Froidcour 1)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Froidcour

Adresse actuelle : Froidcour 1

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux ancres se situent sur la façade E tandis que trois autres se trouvent sur la façade O. Il s'agit pour chacune d'entre elles, d'ancres de type plate-bande. Elles sont disposées chacune verticalement. Le tirant prend son appui au milieu.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Maison isolée en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0057-01 | Date du repérage : 03-03-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Clôtures de l'ancienne gare de Stoumont

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 16. Transport

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 16.1 Les petits éléments du patrimoine ferroviaire et vicinal

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Gare de Stoumont

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Clôtures VDV aux panneaux à motifs rectangulaires.

Dimension(s) : 16 sections de 2m25 sur 1m45 (largeur des piquets comprise).

Matériau(x) : Béton avec armature métallique.

Inscription(s) - datation : Ces clôtures apparaissent à partir de 1933.

Contexte urbanistique et abords : Clôtures délimitant l'espace des quais de l'ancienne gare de Stoumont, placées parallèlement aux rails de chemin de fer. Elles bordent l'ancienne cour à marchandises. La gare se situe dans la vallée à l'écart de centre urbanisé (mis à part un bâtiment qui devait être en lien avec le trafic ferroviaire).

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Les clôtures sont fendues à certains endroits. Elles étaient, à l'origine, peintes de deux couches de peinture d'émail blanche. Cette peinture a complètement disparu.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Source : Anne DAUBERCHIES & Gilbert PERRIN, Dictionnaire du patrimoine ferroviaire, Namur, s.d., p. 75-76, 99 (Les dossiers de l'IPW 12).

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0173-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Mur en pierres sèches (Roua 61)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 15. Biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 15.11 Les murs en pierres sèches

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Roua

Adresse actuelle : Roua 61

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : oui

Description

Description : Mur composé de moellons de tailles variables de forme angulaire et trapézoïdale. Les moellons présentent également des épaisseurs variables (fort épaisses à très fines).

Dimension(s) : Environ 25 m de long sur 1,2 m de haut.

Matériau(x) : Grès - calcaire - calcite

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Soutien les terres d'une parcelle en bord de route.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0065-01 | Date du repérage : 18-02-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Pyramide géodésique

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 5. Délimitation

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 5.4 Les bornes géodésiques

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Monthouet

Adresse actuelle : Route de l'Amblève

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : vestige d'une borne géodésique : pieds de béton

Dimension(s) : -

Matériau(x) : Béton

Inscription(s) - datation : -

Contexte urbanistique et abords : En milieu forestier

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : -

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

A Stoumont, le signal géodésique "La Pyramide" (563m) aurait servi de belvédère d'observation à l'armée de César qui aurait communiqué par signaux (feux et fumées) avec Botrange (694m) à une vingtaine de kilomètres. Actuellement, il n'y reste plus que les pieds de la pyramide. (https://www.liegetourisme.be/pyramide-de-monthouet.html)

Photos - Iconographies



Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0263-01 | Date du repérage : 25-12-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Croix (route de l'Amblève 102)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.1 Les croix

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : route de l'Amblève 102

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ce Christ en croix est composé d'une croix en béton et d'un Christ en métal. La croix est presque entièrement cachée dans une haie jusqu'au périzonium du Christ. Le béton s'effrite par endroits laissant apparaître l'armature métallique. La peinture blanche a presque entièrement disparu. Le Christ a la tête légèrement tournée vers la gauche et regarde vers le bas. Il possède une couronne d'épines sur la tête et est vêtu d'un périzonium.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal - béton

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans une haie de conifères délimitant le terrain d'une propriété privée en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : mauvais

Dégradations constatées : La croix est presque entièrement cachée dans la haie de sapin jusqu'au périzonium du Christ. Le béton s'effrite par endroits laissant apparaître l'armature métallique. La peinture blanche a presque entièrement disparu.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0177-01 | Date du repérage : 29-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancre (Administration communale) + cloche

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : route de l'Amblève 41

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : L'ancre en plate-bande est située à l'angle de la façade ouest de l'administration communale. On peut y voir l'écrou de section carrée qui l'assemble avec le tirant. Nous avons également sur la façade une cloche soutenue par une structure métallique composée de deux barres en volutes et une potence. Deux barres rectangulaires aux extrémités recourbées fixent l'ensemble de l'armature au mur de pierres. Une petite structure en bois protège l'ensemble. La structure métallique vient d'être repeinte en noir et celle en bois décapée et traitée.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade en bord de voirie dans le centre du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Sur la façade Est du bâtiment est aussi accrochée une cloche suspendue à un système métallique. Celle-ci est surmontée par un petit auvent en bois peint en blanc. (état moyen : rouille superficielle et peinture écaillée). Sous cette cloche est peinte l'inscription « Administration communale de STOUMONT » en lettres noires sur fond blanc rectangulaire. Celle-ci est délimitée par un liseré de briquettes rouges. De chaque côté, le liseré se prolonge horizontalement du centre des bords latéraux du cadre aux angles du pignon du bâtiment. Cet ensemble a été restauré après le recensement (second semestre 2020).

Photos - Iconographies











Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0060-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (route de L'Amblève 72)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : route de l'Amblève 72

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La niche de la potale est encastrée dans un mur en brique. La statuette de la Vierge est peinte en blanc. Elle est vêtue d'une longue tunique blanche descendant jusqu'à ses pieds et tient dans les mains un enfant (le Christ).

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Brique - plâtre ?

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans le pignon de la façade E d'une habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0160-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Garde-corps de balcon (Villa des Aunays)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.2 Les pièces ouvragées de protection

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : route de l'Amblève 89

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Garde-corps en métal forgé aux motifs complexes d'inspiration florale. La main courante est en bois.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Garde-corps posé sur le balcon de la façade principale nord de l'habitation.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Aucun

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0162-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Villa des Aunays)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : route de l'Amblève 89

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Cette potale est insérée au-dessus du linteau de la porte d'entrée dans la façade principale d'une bâtisse. La niche, dans laquelle est disposée la statuette du Christ, est refermée par une vitre en plexiglas. La statuette du Christ est polychrome.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Verre - bois - porcelaine ? - pierre

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Dans la façade à rue nord d'une habitation située le long de la rue principale.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : Peinture défraichie et écaillée à la base de la vitre.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies






Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0161-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Targon 37)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Targnon 37

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La niche de cette potale est composée de trois briques : deux en boutisses et une en panneresse afin de fermer la niche. Sur cette dernière, un millésime est gravé (1905). Malheureusement, la statuette est manquante.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre calcaire

Inscription(s) - datation : 1905

Contexte urbanistique et abords : En façade principale d'une maison du village.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : Statuette manquante.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies






Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0164-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Targon 39)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : Targnon

Adresse actuelle : Targnon 39

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : La potale est directement insérée dans l'appareillage de la façade de la bâtisse. À l'intérieur de celle-ci se trouve une statuette de la Vierge. Elle est disposée sur un socle. Elle a la tête légèrement inclinée vers le bas. Ses bras sont tendus vers le bas avec les paumes des mains tournés vers l'avant. Elle est vêtue d'une tunique descendant jusqu'à ses pieds (le scapulaire).

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Pierre

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : En façade principale d'une maison du village (dans une impasse).

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non


Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies





Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0165-01 | Date du repérage : 15-07-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Potale (Village 24)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 2. Petit patrimoine sacré

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 2.3 Les potales

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Village 24

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Niche creusée dans un mur abritant la statuette de la Vierge. La statuette est peu visible à cause du plexiglas presque complètement opacifié servant à la protéger. Nous pouvons néanmoins observer que la statuette a les mains/bras en orant (c.-à-d. dans une attitude de prière). Elle est également habillée d'une toge de couleur rougeâtre ainsi qu'un vêtement de couleur bleue au-dessus du précédent. La niche est surmontée d'un motif décoratif de la maçonnerie : une croix de brique.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Inconnu

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : La potale est située dans la façade E donnant sur la rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La statuette semble en bon état. Quant au plexiglas qui protège la statuette, il est complètement opacifié et devrait être changé afin de permettre la visibilité de la statuette.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-


Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0053-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Village 27)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Village 27

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Plusieurs ancres sont visibles sur la façade du bâtiment. Ce sont toutes des plates-bandes mais certaines d'entre elles n'ont pas les mêmes finitions. Celles que nous pouvons retrouver le plus couramment sur les façades correspondent à une plate-bande dont l'ancre est droite. Elle est rattachée à une barre de fer, située dans le bâtiment, et maintenue à celle-ci par un boulon en son centre. Une seconde ancre, que nous pourrons caractériser comme étant une ancre plate-bande en X, possède un corps droit, comme l'ancre précédente, mais chacune de ses extrémités se divise en deux.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Les ancres sont situées sur l'ancienne église St-Hubert, actuellement désacralisée et utilisée comme salle des fêtes, appelée également "l'Ancienne Ecole des Filles".

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies













Jupiter




Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0048-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Village 3)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Village 3

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancres sur la façade à rue formant un millésime (1891).

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1891

Contexte urbanistique et abords : Ancres sur une maison dans le village en contrebas de l'église St-Hubert. Sur la façade nord entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies








Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0078-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Village 31)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Village 31

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancres sur la façade à rue formant le millésime 1898 entouré des lettres O et B, sur les linteaux en briques des fenêtres du 1er étage. Ancres plate-bandes sur le pignon nord-est (ancre). Ancres en X sur les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : O 1898 B

Contexte urbanistique et abords : Voir description.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

Les lettres OB doivent être les initiales du propriétaire.

Photos - Iconographies























Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0052-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Village 35)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Village 35

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Ancres sur la façade à rue formant un millésime (1897) - Le 1 est formé d'un seul élément en fer. Quatre trous sont percés dans la base du 1 dont un étant utilisé pour soutenir l'ancre (boulon - barre de fer). - Le 8 est également formé d'un seul élément dont les extrémités sont recourbées vers le centre pour former le 8. - Le 9, comme les deux chiffres précédents, est formé d'un seul élément de fer dont l'extrémité supérieure est recourbée pour former la boucle supérieure du 9. - Le 7 est formé d'un seul élément métallique. Son extrémité supérieure est composée de deux angles droits permettant de former la partie supérieure du 7. Une deuxième ancre est composée de deux éléments métalliques formant un S inversé. Une troisième ancre est composée de deux éléments métalliques soudés entre eux afin de former un X. Les extrémités de chaque partie du X sont recourbées vers sa base.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : 1897

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade NE à rue.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0054-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Ancres (Village 41)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 10. Ornementation en fer

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 10.1 Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Village 41

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Deux sortes de croix sont visibles sur la façade donnant sur la rue. La première est de type plate-bande et correspond à une barre droite en fer bombée dont les deux extrémités sont aplaties. La seconde est une ancre en croix ancrée. La barre horizontale surplombe la barre verticale ce qui permet de créer cette croix. Sur chacune des barres droites bombées en fer, les extrémités sont divisées en deux et chacune d'entre elles sont recourbées vers l'extérieur.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal (fer)

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Sur la façade nord-ouest en bord de voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : bon

Dégradations constatées : /

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies









Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0058-01 | Date du repérage : 21-01-2020

Identification de l'élément



Appellation courante : Girouette (Village 73)

Catégorie principale selon l'AM du 21-05-2019 : 7. Mesure du temps et de l'espace

Catégorie secondaire selon l'AM du 21-05-2019 : 7.5 Les girouettes

Localisation

Entité : Stoumont (63075)

Commune avant fusion : Stoumont

Quartier/Lieu-dit/Hameau : -

Adresse actuelle : Village 73

Visibilité depuis le domaine public : oui

Accessibilité directe : non

Description

Description : Girouette disposée sur le faîte du toit sur la façade principale (est). Elle est composée de points cardinaux illustrés par la première lettre de leur nom (N, O, E, S) et disposés sur une barre métallique surmontée d'un petit bulbe. Au-dessus de celui-ci est disposé un élément métallique ressemblant à un voile drapeau. Une figure féminine assise semble découpée dans la pièce pivotante ainsi qu'une deuxième silhouette non identifiable. Le métal est peint en blanc sur la partie supérieure de la girouette.

Dimension(s) : /

Matériau(x) : Métal peint.

Inscription(s) - datation : /

Contexte urbanistique et abords : Au-dessus de la façade E donnant sur la voirie.

Autre statut éventuel de protection ou de reconnaissance patrimoniale du bien

Pas vérifié

Etat de conservation

Etat général de l'élément : moyen

Dégradations constatées : La peinture est écaillée voire manquante. Traces de corrosion de surface importante.

Projet de conservation/réaffectation en cours : non

Historique / Anecdotes

-

Remarques

/

Photos - Iconographies







Identification de la fiche

Numéro de la fiche : 63075-PPW-0056-01 | Date du repérage : 21-01-2020